

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

CÓD: BI-01

1-Município: Capelinha

2- Distrito: Vila Nova Resplendor.

3.Designação: Creche Comunitária Palmeirinha.

4.Endereço: Rua Alagoas – S/N

5.Propriedade: Pública

6.Responsável: Olenice Mendes da Silva.

7.Situação de Ocupação: Própria.

8.Análise de entorna-situação e ambiência:

Edificação localizada numa região distante do centro da comunidade distrital. A paisagem desse espaço é marcada por simples edificações em seu entorno. A via de acesso é a rua alagoas onde está o prédio, com dimensão para dois carros. A pavimentação é de terra. No entorno, verifica-se a presença de arborização. O ponto referencial desse imóvel é a residência de D. Olenice Mendes da Silva.

9-Documentação Fotográfica: Fotógrafo: Eduardo José Cordeiro.

Filme nº:

Negativo nº:

Data: 20-09-2007





10-HISTÓRICO:

No ano 2000, no governo de Gelson Cordeiro de Oliveira, foi criada a creche para atender a população de Vila Resplendor, parte referente ao município de Capelinha. O terreno foi doado pelo Senhor Walter Palmeira; nesta creche são aceitas crianças dos pais que iam ou ainda trabalham em área de café. Instituição que atende de 35 a 40 crianças. O prédio recebe o nome em homenagem ao cafeicultor Sr.Walter, pois, ele foi o doador das terras para a obra; era reverenciado por todos, porque gozava de ótima reputação, era bem visto na comunidade e tornou-se um ícone na economia e desenvolvimento da região, era conhecido por todos do lugar e de regiões vizinhas, assim como na população capelinhense e outros municípios exercendo sua influência na comunidade e cidades por muitos anos. A instituição também atende aos domingos ao programa de alfabetização de adultos - Cidadão Nota 10, e utiliza do espaço para posto de saúde.

11-Uso Atual: Institucional**12-Descrição:**

Edificação em estilo moderno, com volumetria desenvolvida em u. Implanta-se em terreno plano, com acesso no nível acima da rua. A edificação apresenta volumetria composta de dois pavimentos. Sua estrutura é autônoma, em sistema de pilares e vigas de concreto, com vedação de alvenaria de blocos. A cobertura é de oito águas, com telhas colonial, com beirais simples. A planta da escola é definida em cômodos nele alinhados e divididos tendo o pátio interno como ponto de repartição. A creche é cercada de muro por todos os lados e portão de ferro. Numa composição simétrica, os vãos de janelas são do tipo que se abre. E os vãos das portas, em verga de nível, são de madeira.

13-Proteção Legal existente: Nenhuma**14-Proteção Legal Proposta:**

Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal ()
Entorno de Bem Tomado () Inventário Para Registro Documental (x)
Inventário para Proteção Prévia (x) Restrições de Uso e Ocupação ()

15-Estado de Conservação:

Excelente (X) Bom () Regular () Péssimo ()

16-Análise do estado de Conservação: Evidência de manutenção constante**17- Fatores de degradação:** Não há**18-Medidas de conservação:** Manutenção adequada.

19-Intervenções:	Intervenção de Restauro e Conservação: Nenhuma.
	Intervenção de adequação: Nenhuma
	Intervenção Descaracterizante: Nenhuma

20-Referências documentais:
Fonte Oral: Olenice Mendes da Silva.

21-Informações Complementares:
Nenhuma.

22-Ficha Técnica:

Levantamento: Eduardo José Cordeiro	Data: Abril/2007
Elaboração: Eduardo José Cordeiro / Tiago Crístian Santos	Data: Julho/2007
1ª Revisão: Dante Geraldo Guedes de Carvalho.	Data: Agosto/2007
2ª Revisão:	Data:
3ª Revisão :	Data:
23 – Arquivamento	Data: