

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

B. I. : 121

- | | |
|---|---|
| 1. Município: Capelinha | 2. Distrito / Povoado: Sede / Camarinhas |
| 3. Designação: Sede da Igreja Pentecostal Assembléia de Deus | |
| 4. Endereço: Comunidade de Camarinhas | |
| 5. Propriedade: Religiosa | |
| 6. Responsável: Pastor José Maria Rodrigues | |
| 7. Situação de ocupação: Própria | |
| 8. Análise de entorno – situação e ambiência: O bem imóvel localiza-se próximo à Fazenda Matilde e tem como marco referencial a Escola de Camarinhas. Pode ser visto dessa escola e da estrada, como também é possível avistar estes mesmos pontos do imóvel em questão. Com relação à comunidade, existe rede de eletricidade, mas não existe rede de água, esgoto e telefonia. A estrada não é pavimentada e o tráfego automobilístico é quase nulo, embora na via caibam dois veículos um ao lado do outro. As construções vizinhas são de estilo colonial e eclético, com predominância de um pavimento; são geralmente construídas em terreno com aclive e seu acesso se faz acima do nível da rua: algumas possuem afastamentos que possibilitam a implantação de novo volume ou tendem à substituição, devido ao péssimo estado de conservação. | |

9. Documentação Fotográfica:



Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães Carvalho

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo nº: **Data:** Maio/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Vista da Fachada e da lateral direita



Vista frontal da fachada e um bloqueio visual



Vista da lateral esquerda



Vista da lateral esquerda: Detalhe do Beiral

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães Carvalho

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo n°:

Data: Maio/2009

10. HISTÓRICO: Este prédio, onde funciona a Sede da Igreja Pentecostal Assembléia de Deus, foi edificado há cerca de 12, anos neste local, e sua obra foi coordenada pelos Pastores Jurandir Ribeiro, Roberto e Érico. Anteriormente, ela funcionava em outro local, cujo imóvel não estava em boas condições de uso, de acesso complicado e cansativo. Sua mudança de local atendeu a um pedido dos fiéis, que necessitavam de um espaço confortável e próximo. Todo o recurso para construção do prédio proveio de doações dos seguidores da Igreja. Mesmo depois de terminada, ainda sofreu novas alterações, como construção de banheiros maiores, pinturas e reforma no telhado. O bem foi inaugurado em 1997, num culto celebrado pelo Pastor Sebastião Rodrigues Antunes. A utilização do prédio pelos evangélicos, além da parte doutrinária da religião, serviu para afastar muitas pessoas das drogas e do álcool. É que nesse local as pessoas convidadas recebiam diferentes formas de atenção e eram, inclusive, direcionadas ao trabalho voluntário da Igreja.

11. Uso Atual: Institucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

12. Descrição: O bem imóvel tem característica eclética, possui partido retangular com acréscimo posterior. Está implantado sobre terreno em aclave e com acesso acima do nível da rua, ligação esta feita de forma direta e frontal. Sua volumetria é simples, de um pavimento e afastamentos frontal e lateral. A estrutura é autônoma, de tijolos. A cobertura é feita em duas águas de telhas de cerâmica, cumeeira perpendicular à rua, beiral em cachorrada e coroamento em platibanda (com degraus). A edificação possui três cômodos: a nave (assembléia) e dois banheiros. A fachada frontal possui três vãos cheios, dois de janelas de esquadrias metálicas, vedação em vidro com sistema de abertura basculante, e um vão de porta de duas folhas, esquadrias metálicas, vedação em vidro e sistema de abertura abrir. À frente do vão de porta da fachada, existem dois postes sustentando uma água de telhas de cerâmica. As vergas da fachada são alteadas com três elevações e enquadramento de argamassa. O revestimento é de reboco e pintura látex. Os vãos restantes são de janelas de esquadrias metálicas, vedação em vidro e sistema de abertura basculante, e de portas de uma folha, esquadrias metálicas e vedação em vidro, sistema de abertura abrir. O piso é de cimento e o imóvel não há forro.

13. Proteção Legal Proposta:

Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal ()
Entorno do Bem Tombado () Inventário para Registro Documental (X)
Inventário para proteção prévia () Restrições de Uso e Ocupação ()

14. Estado de conservação:

Excelente () Bom (X) Regular () Péssimo ()

15. Análise do estado de conservação: Devido aos constantes cuidados, o imóvel encontra-se bem conservado, precisando apenas de alguns retoques nas pinturas.

16. Fatores de degradação: Intempéries

17. Medidas de conservação: Manutenção adequada e constante

18. Intervenções:

Intervenção de Restauro: Nenhuma

Intervenção de Adequação: Construção de banheiros

Intervenção Descaracterizante: Nenhuma

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

19. Referências documentais / bibliográficas / entrevista:

Maria Odete Rodrigues Antunes

Clarice Conceição Costa

MACHADO, José Carlos – Senhora da Graça da Capelinha. Contagem: Editora Lithera Maciel, 2000.

Neves, Tico – No tempo das gabiobas – Bauru / SP, 2009.

Saint Hilaire, Auguste de. Viagens pela Província do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Trad. Vivaldi Moreira, Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo, USP, 1975;

www.capelinhamg.com.br

www.aranasfm.com

<http://www.cafejequitinhonha.com.br>

www.diariodojequi.com.br/index.php?news=409

www.cultura.mg.gov.br/arquivos/.../relatorio-capelinha.pdf

www.wikipedia.org

www.cafearanas.com.br

www.iepha.mg.gov.br

www.cantaminas.com.br

www.iphan.gov.br

www.fjp.gov.br

<http://www.emater.mg.gov.br>

<http://blogdobanu.blogspot.com>

IBGE

IGAM

Prefeitura Municipal de Capelinha

Câmara Municipal de Capelinha

COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais

20. Informações complementares: não há.

21-Ficha Técnica:

Levantamento: Danty Guedes Guimarães Carvalho e Vanessa Alves Guimarães	Data: Maio/2009
Elaboração: Edson Ramos Rodrigues	Data: Maio/2009
1ª Revisão: Dante Geraldo Guedes de Carvalho	Data: Junho/2009
2ª Revisão: José Carlos Machado	Data: Dezembro/2009
Arquivamento: Setor de Patrimônio Cultural	Data: Dezembro/2009