

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

B. I. : 129

- | | |
|--|--|
| 1. Município: Capelinha | 2. Distrito / Povoado: Sede / Prata |
| 3. Designação: Escola Municipal Maria Deusdete Coelho | |
| 4. Endereço: Comunidade do Prata | |
| 5. Propriedade: Pública | |
| 6. Responsável: Secretaria Municipal de Educação | |
| 7. Situação de ocupação: Cedido | |
| 8. Análise de entorno – situação e ambiência: O bem imóvel localiza-se na comunidade do Prata, tem como marcos referenciais a residência de dona Zenala e a Igreja de Nossa Senhora da Graça. Pode ser visto destes pontos e da estrada, sendo que do imóvel em questão é possível avistar os marcos citados e outros pontos distintos da comunidade. Com relação á comunidade, nela existe rede de eletricidade e de telefonia, mas não existe rede de água e esgoto. A estrada que dá acesso à localidade não é pavimentada e apresenta tráfego que pode ser considerado quase nulo, numa via em que cabem dois veículos, um ao lado do outro. As construções vizinhas são de estilo colonial e eclético, com predominância de um pavimento, existindo bloqueio visual às edificações ocasionado por árvores. As edificações estão dispostas em terreno plano, com acesso ao nível da rua, sendo que a maior parte delas possui afastamentos que possibilitam a implantação de novo volume ou tendem à substituição, devido ao péssimo estado de conservação. | |

9. Documentação Fotográfica:



Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães Carvalho

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo nº: **Data:** Agosto/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Piso em péssimo estado de conservação



Rachaduras na parede na parte interna



Rachaduras na parede do lado externo:
Detalhe Beiral



Rachadura na parede do lado externo,
prolongando-se do alicerce à janela



Vista dos fundos do prédio



Vista dos fundos e da fachada lateral esquerda

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães Carvalho

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo nº:

Data: Agosto/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

10. HISTÓRICO: O prédio da Escola Municipal Maria Deusdete Coelho foi construído em 1989, em um terreno doado por dona Zenala Maria. Esta construção atendeu a uma solicitação dos moradores da própria comunidade, que tinha dificuldades para colocarem as crianças em estudo na cidade de Capelinha. A obra foi toda financiada pela Prefeitura Municipal e realizada pelos seus funcionários. Depois de pronto, o prédio passou a receber os alunos de 1ª à 4ª série do antigo Ensino Fundamental. Com o passar do tempo e a falta de cuidados em sua estrutura, as condições do imóvel estão ficando cada vez piores, com diversas rachaduras nas paredes e no piso, sujeira e outras demonstrações de má conservação. As aulas continuam ocorrendo normalmente, mesmo com imprevistos, como o que ocorreu no final de 2009, quando faltou água e as aulas precisaram ser interrompidas.

11. Uso Atual: Institucional

12. Descrição: O bem imóvel tem característica contemporânea, partido retangular e está implantado em terreno plano, com acesso ao nível da rua, ligação esta feita de forma indireta. A volumetria do bem é simples, com apenas um pavimento, com afastamentos frontal, lateral e fundos. O sistema construtivo é autônomo, de tijolos. A cobertura é feita em duas águas de telhas de cerâmica, cumeeira paralela à rua; vedação em fibrocimento, beiral simples e coroamento frontal. O bem possui 5 cômodos: 2 salas de aula, uma cozinha e dois banheiros. A fachada é composta de quatro vãos vazios enquadrados em pilastras de concreto. As vergas da fachada são retas, com enquadramento em argamassa; o revestimento é de reboco e pintura látex. Os vãos restantes são de janelas de esquadrias metálicas, vedação em vidro e sistema de abertura abrir; portas de uma folha, esquadrias e vedação em madeira, sistema de abertura abrir e de óculo de esquadria metálica, com vedação em vidro. O piso do bem é de cimento e não existe forro.

13. Proteção Legal Existente: Nenhuma

14. Proteção Legal Proposta:

Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal ()

Entorno do Bem Tombado () Inventário para Registro Documental (X)

Inventário para proteção prévia () Restrições de Uso e Ocupação ()

15. Estado de conservação:

Excelente () Bom () Regular () Péssimo (X)

16. Análise do estado de conservação: Rachaduras nas paredes, lado interno e externo; desgaste excessivo no piso e sujidades na parede.

17. Fatores de degradação: Intempéries e desmazelo

18. Medidas de conservação: Manutenção adequada e constante

19. Intervenções:

Intervenção de Restauro: Nenhuma

Intervenção de Adequação: Nenhuma

Intervenção Descaracterizante: Nenhuma

20. Referências documentais / bibliográficas / entrevista:

Zenala Maria dos Santos Cordeiro

Geraldo Cordeiro de Jesus MACHADO, José Carlos – Senhora da Graça da Capelinha. Contagem: Editora Lithera Maciel, 2000.

Neves, Tico – No tempo das gabiobas – Bauru / SP, 2009.

Saint Hilaire, Auguste de. Viagens pela Província do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Trad. Vivaldi Moreira, Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo, USP, 1975;

www.capelinhamg.com.br

www.aranasfm.com

<http://www.cafejequitinhonha.com.br>

www.diariodojequi.com.br/index.php?news=409

www.cultura.mg.gov.br/arquivos/.../relatorio-capelinha.pdf

www.wikipedia.org

www.cafearanas.com.br

www.iepha.mg.gov.br

www.cantaminas.com.br

www.iphan.gov.br

www.fjp.gov.br

<http://www.emater.mg.gov.br>

<http://blogdobanu.blogspot.com>

IBGE

IGAM

Prefeitura Municipal de Capelinha

Câmara Municipal de Capelinha

COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais

21. Informações complementares:

Maria Deusdete Coelho era prima de dona Zenala Maria e, ao doar o terreno para construção da Escola, exigiu que o nome dela fosse posto.

22. Ficha Técnica:

Levantamento: Danty Guedes Guimarães Carvalho e Vanessa Alves Guimarães	Data: Agosto/2009
Elaboração: Edson Ramos Rodrigues	Data: Agosto/2009
1ª Revisão: Dante Geraldo Guedes de Carvalho	Data: Setembro/2009
2ª Revisão: José Carlos Machado	Data: Dezembro/2009
Arquivamento: Setor de Patrimônio Cultural	Data: Dezembro/2009