

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

CÓD.:BI-156

1. Município: Capelinha

2. Distrito – Povoado: Sede / Paiol de Fora

3. Designação: Escola Municipal Juvelino Fernandes

4. Endereço: Comunidade Paiol de Fora

5. Propriedade: Pública

6. Responsável: Srº Lafayette Fernandes

7. Situação de Ocupação: Própria

8-Documentação Fotográfica:



Fachada

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo nº:

Data: Março/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Lateral esquerda



Fundos



Detalhe do beiral



Lateral direita



Interior



Lateral direita/inscrições na parede

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo
nº:

Data: Março/2011

9. Análise de entorno - situação e ambiência:

O Bem está localizado à comunidade Paiol de Fora, em frente à residência do Srº Lafayette Fernandes. Pode ser avistado a partir da estrada que liga à comunidade e dos arredores locais. No que se refere à comunidade, verifica-se que possui apenas rede elétrica, de modo que as redes de água, esgoto e telefônica encontram-se ausentes; A estrada na qual se encontra, a qual comporta dois veículos, não possui pavimentação nem tampouco passeio, sendo que o tráfego é bastante leve, limitando-se a pessoas, animais, bicicletas e, às vezes, veículos automotores; Naturalmente, por se tratar de área rural, a arborização é bastante expressiva por todas as imediações. Com relação às construções adjacentes, as quais aliás encontram-se bastante esparsas, verifica-se que, em sua grande maioria, exibem qualificação arquitetônica colonial com a predominância de 1 pavimento, dispostas, relativamente à topografia do terreno, acima e/ou abaixo do nível da estrada; Grande parte delas possuem afastamentos expressivos os quais possibilitam a implantação de novo volume no terreno, podendo inclusive serem substituídas em decorrência do péssimo estado de conservação verificado.

10-HISTÓRICO:

Pouco se sabe acerca da história da antiga Escola Municipal de Paiol de Fora. Entretanto, de acordo relatos do Srº Lafayette Fernandes, morador da comunidade e filho do Srº Juvelino Fernandes, o qual empresta seu nome à entidade, o prédio está localizado em terreno que pertenceu a seu pai e que atualmente lhe pertence. Assim sendo, Seu Lafayette conta que, devido à ausência de uma instituição de ensino no local, seu pai emprestou o imóvel para que ali fossem ministradas aulas, as quais eram desempenhadas por pessoas da própria comunidade e de comunidades vizinhas. Devido à falta de recursos, a escola foi desativada há cerca de 15 anos. Atualmente, o prédio encontra-se desativado, servindo como depósito de materiais diversos.

11- Uso Atual: Desativado

12-Descrição:

A edificação em questão apresenta caracterização estilística contemporânea com partido retangular, implantada em terreno plano no qual o acesso se faz abaixo do nível da estrada, ligando-se com esta de forma indireta; Apresenta volumetria simples composta de 1 pavimento, possuindo afastamentos nas parte frontal, lateral e nos fundos. Com relação ao sistema construtivo, apresenta estrutura autônoma com vedação em adobe. Já a cobertura compõe-se de 4 águas de telhas de barro do tipo capa-e-bica com cumeeira perpendicular à estrada, beiral simples e coroamento frontal. A planta possui 3 cômodos que outrora serviam como sala de aula, banheiro e um pequeno espaço de limpeza aos fundos. No que se refere à fachada, possui revestimento em tinta amarela e compõe-se de 2 vãos vazios de janelas com vergas retas e enquadramento em madeira, não possuindo nada que impeça a visualização plena. Os demais vãos são em número de cinco: 3 de portas de madeira com esquadrias também de madeira e sistema de abertura abrir; e 2 de janelas do tipo peitoril com vedação e esquadrias em madeira, sistema de abertura abrir. O piso constitui-se de cimento e não apresenta forro. Vale destacar que na parte externa da parede do lado esquerdo, encontram-se os seguintes dizeres: *“O mais importante e bonito do mundo é isso: As pessoas não são sempre iguais....Não foram terminadas....Mas estão sempre mudando.”*

13-Proteção Legal existente: Nenhuma

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

14-Proteção Legal Proposta: Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal () Entorno de Bem Tomado () Inventário Para Registro Documental (X) Inventário para proteção previa () Restrições de Uso e Ocupação ()	
15-Estado de Conservação: Excelente () Bom () Regular () Péssimo (X)	
16-Análise do estado de Conservação: A edificação encontra-se em estado de calamidade em todos os seus aspectos, desde a pintura interna e externa, a qual encontra-se bastante desgastada e suja, até a precária estrutura das paredes e das telhas um tanto danificadas.	
17 - Fatores de degradação: Intempéries, tempo de uso, negligência	
18-Medidas de conservação: Pinturas esporádicas	
19-Intervenções:	Intervenção de Restauro e Conservação: N/R
	Intervenção de adequação: N/R
	Intervenção Descaracterizante: N/R
20-Referências documentais/ bibliográficas / entrevistas: Lafayette Fernandes	
21-Informações Complementares: Não	

22-Ficha Técnica:	
Levantamento: Pedro Alcântara e Danty Guedes Guimarães	Data: Março/2011
Elaboração: Pedro Alcântara V. Lopes	Data: Julho/2011
1ª Revisão: José Carlos Machado	Data: Novembro/2011
Arquivamento:	Data: Novembro/2011