

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

CÓD.:BI-158

1. Município: Capelinha

2. Distrito – Povoado: Sede / Cisqueiro

3. Designação: Capela do Bom Jesus

4. Endereço: Comunidade Cisqueiro

5. Propriedade: Eclesiástica

6. Responsável: Paróquia Nossa Senhora da Graça

7. Situação de Ocupação: Própria

8-Documentação Fotográfica:



Fachada

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo n°:

Data: Março/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Lateral esquerda



Lateral direita



Fundos



Fachada/Quiosque ao lado



Perfil



Vista panorâmica

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo nº:	Data: Março/2011
9. Análise de entorno - situação e ambiência: A capela do Bom Jesus está localizada à comunidade Cisqueiro, próximo à residência do Srº Pedro Ferreira dos Santos. Por situar-se bem no alto de uma colina, o imóvel pode ser avistado de praticamente todos os arredores. No que tange à comunidade propriamente dita, constata-se a existência de rede elétrica e ausência das demais, água, esgoto e telefonia; A estrada de acesso não possui pavimentação nem passeio e, além disso, o tráfego é praticamente inexistente, haja vista que possui grande quantidade de cascalho, o que inviabiliza a passagem de veículos. Por toda a região a vegetação é notória, uma vez que trata-se de área rural. Ao analisar a situação das construções circunvizinhas, verifica-se que muitas encontram-se bem esparsas umas das outras, apresentando qualificação arquitetônica colonial e contemporânea com a predominância de 1 pavimento, dispondo-se, relativamente à topografia do terreno, em declive e/ou abaixo do nível da estrada; Além disso, nota-se que algumas podem ser substituídas em decorrência do estado de conservação precário verificado.	
10-HISTÓRICO: De acordo com relatos do Srº Pedro Ferreira dos Santos, morador da comunidade, por volta de 1994 existia na mesma uma Associação de Trabalhadores rurais não-formalizada, a qual discutia temas diversos relacionados à comunidade. Desse modo, relata que, entre várias discussões, decidiu-se que a construção de uma Igreja seria a primeira ação a ser empreendida pela Associação; Para tanto e, após o pároco da paróquia de Nossa Senhora da Graça à época, Pe. José Gabriel de Oliveira, elaborar a planta do imóvel, passou-se então ao levantamento de recursos para o início das obras, recursos esses que advieram de várias fontes, doações pessoais, leilões, as conhecidas “Domingadas”, enfim, tudo que de alguma forma direta ou indireta pudesse contribuir para o empreendimento. Assim sendo, tendo levantado uma quantia razoável, passou-se à edificação do prédio propriamente dito em 1994, tendo como mestre principal o conhecido Srº Eustáquio Oliveira Guedes, o qual contou com a ajuda preponderante dos grandes mutirões realizados pelos moradores locais, os quais não pouparam esforços para a conclusão da obra, a qual veio a acontecer definitivamente em 1996. Desde sua construção até os dias que se seguem, passou por uma intervenção considerável na qual acrescentou-se forro PVC e mudou-se a pintura externa, outrora na cor rosa, para a cor branca. Ocorrem em torno de 5 a 6 missas por ano, as quais ficam a encargo da paróquia de Nossa Senhora da Graça, na Sede Municipal, sob direção do Cônego Ricardo Luiz dos Santos, com destaque para o início de Agosto no qual ocorre a famosa Festa do Bom Jesus do Cisqueiro. Por fim, vale ressaltar que o nome da capela, Bom Jesus, sempre constituiu um sonho da comunidade, o que foi endossado ainda pela profunda devoção do Srº Serafim Oliveira, muito conhecido na comunidade.	
11- Uso Atual: Institucional	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

12-Descrição:

A capela do Bom Jesus do Cisqueiro possui caracterização estilística Art Decô com partido retangular e acréscimo lateral, estando implantada em terreno levemente em declive, no qual o acesso se dá indiretamente acima do nível da estrada; Apresenta volumetria simples composta por 1 pavimento e, além disso, possui afastamentos nas partes frontal e lateral. O sistema construtivo apresenta estrutura autônoma com vedação em tijolo. Já a cobertura compõe-se de duas águas de telhas coloniais com vedação em cerâmica, cumeeira perpendicular à estrada, beiral simples e coroamento em platibanda. A planta compõe-se de 1 cômodo, o qual abriga a nave. No que se refere à fachada, compõe-se de três vãos, sendo 2 de janelas metálicas basculantes com vedação em vidro e vergas em forma de arco pleno; e 1 de porta metálica de duas folhas com sistema de abertura abrir; Além disso, possui revestimento em pintura látex e visualização plena. Com relação aos demais vãos, são em número de oito, sendo 2 de portas de 1 folha com esquadrias e vedação metálica, sistema de abertura abrir e arco pleno; e 6 de janelas basculantes com vergas em arco pleno, esquadrias metálicas e vedação em vidro. Verifica-se que não possui forro algum e que o piso constitui-se de cerâmica em tonalidade próxima ao vinho. Vale ressaltar que, externamente, possui um prédio anexo o qual serve como quiosque e, defronte deste, há um cruzeiro de madeira o qual ultrapassa em altura ambos os prédios.

13-Proteção Legal existente: Nenhuma

14-Proteção Legal Proposta:

Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal ()
Entorno de Bem Tomado () Inventário Para Registro Documental (X)
Inventário para proteção previa () Restrições de Uso e Ocupação ()

15-Estado de Conservação:

Excelente (X) Bom () Regular () Péssimo ()

16-Análise do estado de Conservação: À parte algumas ínfimas sujidades externas, o imóvel encontra-se muito bem conservado, tanto interna quanto externamente.

17 - Fatores de degradação: Intempéries, tempo de uso

18-Medidas de conservação: Limpeza, pinturas, reformas

19-Intervenções:	Intervenção de Restauro e Conservação: N/R
	Intervenção de adequação: Construção de cômodo ao lado
	Intervenção Descaracterizante: Substituição do forro

20-Referências documentais/ bibliográficas / entrevistas:

Pedro Ferreira dos Santos

21-Informações Complementares:

Segundo relatos dos moradores locais, entre eles o Srº Pedro Ferreira dos Santos, o nome da comunidade, *Cisqueiro*, tem uma origem um tanto curiosa. Diz-se que, certa vez, nos primórdios do povoamento da região, um morador do local foi à cidade de Capelinha fazer algumas compras e, após ingerir bastante bebida alcoólica, resolveu voltar à pé para sua casa; Desse modo, empreendeu a tarefa e, quando estava prestes a atravessar uma ponte localizada por aquelas imediações, caiu da mesma e ficou encima do chamado “*tufo de cisco*”; Poucas horas depois, a esposa do pobre infortunado saiu desesperadamente em sua procura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

e, chegando à ponte, chamou por seu nome, ao que prontamente o ébrio respondeu: “*Estou aqui no Cisqueiro*”.

22-Ficha Técnica:

Levantamento: Pedro Alcântara e Danty Guedes Guimarães	Data: Março/2011
Elaboração: Pedro Alcântara V. Lopes	Data: Julho/2011
1ª Revisão: José Carlos Machado	Data: Novembro/2011
Arquivamento: Setor Municipal de Patrimônio Cultural	Data: Dezembro/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

1ª Atualização realizada em 2024
1- Dados atualizados: Em relação aos campos de análise de situação ambiência (campo 09) e histórico (campo 10) da ficha de inventário inicial, não houveram alterações significativas. No que se refere ao campo de descrição do bem (campo 12), houveram diversas alterações em relação á ficha de inventário original, tendo em vista que a igreja teve sua principal fachada alterada por meio de revestimento cerâmico em todas as fachadas na cor branca e também repinturas nas portas e janelas. O interior da igreja apresenta-se em bom estado de conservação, com pintura na cor branca, barrado em revestimento cerâmico e cobertura em forro PVC. A igreja não apresenta desgastes em sua estrutura, devido á manutenção adequada e constante que passa. As atividades de manutenção e conservação da igreja são realizadas pelos moradores dos arredores que se constituem como os principais zeladores do bem cultural.
2- Motivação do Inventário: A realização do inventário da Igreja Bom Jesus é de grande importância para a comunidade do Cisqueiro e para o município, devido á mesma ser um importante bem cultural imóvel e estar ligada diretamente ao modo de se relacionar dos moradores da comunidade, dado o fato da religião predominante na comunidade ser a católica. Além do mais é necessário que se garanta a preservação, registro e difusão dos bens culturais característicos das comunidades rurais do município que são parte integrante da evolução de sua história e elemento característico da religiosidade popular.
3- Proteção Legal existente atualmente: Inventario Para Registro Documental
4- Proteção legal proposta: Atualização de Inventário
5- Estado de conservação () Excelente (X) Bom () Regular () Péssimo
6- Análise do estado de conservação: O bem se apresenta em bom estado de conservação devido ao fato de passar por medidas periódicas de limpeza e conservação.
7- Medidas de Conservação: Manutenção adequada e constante
8- Fatores de degradação: Intempéries

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

9- Documentação fotográfica atualizada do bem em 2024



Legenda: Fachada frontal da igreja.

Data: 07 de outubro de 2024

Fotógrafo: Bruno Almeida Campos



Legenda: Vista de perfil da igreja.

Data: 07 de outubro de 2024

Fotógrafo: Bruno Almeida Campos



Legenda: Vista de perfil da igreja.

Data: 07 de outubro de 2024

Fotógrafo: Bruno Almeida Campos



Legenda: Fachada lateral esquerda e posterior da igreja.

Data: 07 de outubro de 2024

Fotógrafo: Bruno Almeida Campos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Legenda: Fachada lateral direita e posterior da igreja.

Data: 07 de outubro de 2024

Fotógrafo: Bruno Almeida Campos



Legenda: Fachada posterior da igreja.

Data: 07 de outubro de 2024

Fotógrafo: Bruno Almeida Campos



Legenda: Vista do altar mor e posterior da igreja.

Data: 07 de outubro de 2024

Fotógrafo: Bruno Almeida Campos



Legenda: Detalhe do interior da igreja.

Data: 07 de outubro de 2024

Fotógrafo: Bruno Almeida Campos


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Legenda: Detalhe do interior da igreja.

Data: 07 de outubro de 2024

Fotógrafo: Bruno Almeida Campos



Legenda: Detalhe do interior da igreja.

Data: 07 de outubro de 2024

Fotógrafo: Bruno Almeida Campos

10 - Informações complementares: Sem registros

11- Informações de Atualização:

Entrevista Oral: Elza Sampaio

12- Ficha técnica:

Levantamento de informações: Bruno Almeida Campos e Edelman Alves da Silva

Data: Setembro e Outubro/2024

Elaboração da atualização: Edelman Alves da Silva

Data: Outubro/2024

Revisão: Dante Geraldo Guedes de Carvalho

Data: Novembro/2024

Arquivamento: Setor Municipal de Patrimônio Cultural

Data: Dezembro/2024