

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

CÓD.: BI-168

1. Município: Capelinha

2. Distrito – Povoado: Sede / Bateria do Riacho

3. Designação: Escola Municipal Bateria do Riacho

4. Endereço: Comunidade Bateria do Riacho

5. Propriedade: Pública

6. Responsável: Secretaria Municipal de Educação

7. Situação de Ocupação: Própria

8-Documentação Fotográfica:



Fachada

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo nº:

Data: Maio/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Lateral direita



Fundos



Lateral esquerda



Detalhe do telhado



Alunos durante aula



Biblioteca

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães

Fotografia: (X) Digital () Analógica –
Negativo nº:

Data: Maio/2011

9. Análise de entorno - situação e ambiência:

O imóvel em questão se localiza à comunidade Bateria do Riacho, próximo à residência do Srº Tino Borges, sendo avistado a partir da estrada que liga à comunidade e de outras regiões próximas. No que se refere à comunidade, verifica-se a existência de rede de água, elétrica, sendo o esgoto jogado em fossa séptica; A estrada de acesso, a qual comporta dois veículos um ao lado outro, não possui pavimentação nem tampouco passeio e, além disso, o tráfego é leve, principalmente com relação a veículos automotores; Naturalmente, por se tratar de área rural, a arborização é expressiva por todos os arredores. As construções adjacentes apresentam, em sua maioria, qualificação arquitetônica colonial com a predominância de 1 pavimento, dispondo-se, relativamente à topografia do terreno, acima do nível da estrada; Ademais, praticamente todas as residências possuem afastamentos expressivos os quais possibilitam a implantação de novo volume no local, podendo algumas inclusive serem substituídas em função principalmente do precário estado de conservação a que estão submetidas.

10-HISTÓRICO:

Segundo relatos da primeira professora da Escola, Srª Marli de Sousa, a escola da comunidade outrora funcionava na residência da conhecida morador, Srª Alaíde Lopes, haja vista que à época não existia um prédio específico para este objetivo. Assim sendo, posteriormente, em 1994, passou a funcionar na residência de Dona Marli, localizada um pouco abaixo do atual prédio, de modo que só por volta da década de 2000 passou efetivamente a funcionar neste. Desse modo, Dona Marli conta que o terreno pertencia à família de seu marido, Srº Raimundo Pereira da Silva, o qual emprestou o terreno à época para a empresa Acesita Energética, a qual realizava trabalhos com extração de madeira e, dessa forma, encarregou-se de erigir o prédio. Posteriormente, a mesma empresa abandonou o trabalho com madeira na região, deixando o imóvel desativado, foi quando então os moradores tiveram a ideia de transferir a escola para lá, fato esse que deu-se em data desconhecida dentro da década de 2000. Hoje, a Escola Municipal Bateria do Riacho conta com 21 alunos do 1º ao 5º ano, os quais tem como professora a Srª Sirléia Ramalho, habitante da cidade de Capelinha.

11- Uso Atual: Institucional

12-Descrição:

O prédio da instituição apresenta caracterização estilística colonial com partido retangular, o qual está implantado em terreno em declive no qual o acesso se dá diretamente abaixo do nível da estrada; Apresenta volumetria simples composta por 1 pavimento e possuindo afastamentos nas partes frontal, lateral e fundos. O sistema construtivo apresenta estrutura autônoma com vedação em tijolos. Já a cobertura é feita de 4 águas de telhas coloniais com vedação em cerâmica, cumeeira paralela à estrada, beiral simples e coroamento frontal. A planta da edificação é composta por 4 cômodos: sala, banheiro, cozinha e biblioteca. Com relação à fachada, apresenta uma caixa d'água sustentada por madeira bloqueando a visão; possui revestimento em caiação e apresenta 2 vãos de janelas com vergas retas e enquadramento em madeira. Os demais vãos são em número de três: 2 de portas com esquadrias e vedação em madeira, sistema de abertura abrir; e 1 de vão de óculo retangular localizado no cômodo do banheiro. Por fim, não possui forro e o piso constitui-se de cimento.

13-Proteção Legal existente: Nenhuma

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

14-Proteção Legal Proposta:	
Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal ()	
Entorno de Bem Tomado () Inventário Para Registro Documental (X)	
Inventário para proteção previa () Restrições de Uso e Ocupação ()	
15-Estado de Conservação:	
Excelente () Bom () Regular (X) Péssimo ()	
16-Análise do estado de Conservação: Apresenta desgastes no piso e na pintura externa.	
17 - Fatores de degradação: Intempéries, tempo de uso	
18-Medidas de conservação: Limpeza e caiações	
19-Intervenções:	Intervenção de Restauro e Conservação: N/R
	Intervenção de adequação: N/R
	Intervenção Descaracterizante: N/R
20-Referências documentais/ bibliográficas / entrevistas:	
Marli de Sousa Sirléia Ramalho	
21-Informações Complementares:	
Não	

22-Ficha Técnica:	
Levantamento: Pedro Alcântara e Danty Guedes Guimarães	Data: Maio/2011
Elaboração: Pedro Alcântara V. Lopes	Data: Outubro/2011
1ª Revisão: José Carlos Machado	Data: Novembro/2011
Arquivamento:	Data: Novembro/2011