

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

CÓD.:BI-170

1. Município: Capelinha

2. Distrito – Povoado: Sede / Vaquejador

3. Designação: Igreja Nossa Senhora Aparecida

4. Endereço: Comunidade Vaquejador

5. Propriedade: Eclesiástica

6. Responsável: Paróquia Nossa Senhora da Graça

7. Situação de Ocupação: Própria

8-Documentação Fotográfica:



Fachada

Fotógrafo: Pedro Alcântara Vieira Lopes

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo n°:

Data: Maio/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Fachada e lateral esquerda



Lateral esquerda



Lateral direita



Fundos



Bancos



Altar

Fotógrafo: Pedro Alcântara Vieira Lopes

Fotografia: (X) Digital () Analógica –
Negativo n°:

Data: Maio/2011

9. Análise de entorno - situação e ambiência:

A edificação se localiza à comunidade Vaquejador, próximo à residência da Sr^a Adeláide Cordeiro. Avista-se o imóvel a partir da estrada que liga à Igreja, bem como dos arredores locais. No que se refere às características da comunidade, a mesma possui rede de energia elétrica, sendo que em compensação não possui redes de água, esgoto e telefônica; A estrada de acesso, a qual comporta dois veículos, não possui pavimentação alguma nem tampouco passeio, sendo o tráfego bastante leve, restringindo-se a pessoas, animais, bicicletas e, raramente, veículos automotores. Naturalmente, por se tratar de área rural, a arborização é notória. Nos arredores, verifica-se que as construções adjacentes, as quais aliás se encontram excessivamente esparsas, em sua maioria apresentam qualificação arquitetônica colonial com a predominância de 1 pavimento e dispondo-se, relativamente à topografia do terreno, em aclave e/ou declive; Ademais, grande parte delas possuem afastamentos expressivos os quais propiciam a implantação de novo volume nos locais, sendo que além disso algumas apresentam demanda de renovação, em função principalmente do lastimável estado de conservação a que estão submetidas.

10-HISTÓRICO:

Segundo relatos da Sr^a Maria Ramos da Cruz, residente na comunidade há mais de 25 anos, a Igreja Nossa Senhora Aparecida ou “Igreja do Vaquejador”, como é mais conhecida, começou a ser construída por volta da década de 1980, mais precisamente no ano de 1986. Dessa forma, Dona Maria conta que o dinheiro destinado às obras foi levantado pelos mais diversos meios, campanhas de doações, as conhecidas “Domingadas”, mesas de leilões, enfim, tudo que de alguma forma pudesse contribuir para o início das obras. Assim sendo e, após o Sr^o Abel Camargo doar o terreno, iniciaram-se as obras, tendo como principais construtores os Sr^{os} “Biano Liordino”, Raimundo Lopes Fonseca(falecido há 15 anos), Cirino Ferreira de Almeida e outros moradores. De lá pra cá, passou por uma única intervenção em data desconhecida, na qual houve aumento das paredes, substituição das telhas e construção de um novo cômodo aos fundos. Atualmente, é administrada pela Paróquia Nossa Senhora da Graça, mais precisamente pelo Cônego Ricardo Luiz dos Santos, sendo que as missas geralmente são celebradas em datas diversas. Vale ressaltar que o imóvel também constitui Sede da Escola Municipal Maria Camargo Lira, haja vista que o prédio da mesma desmoronou há cerca de 4 anos.

11- Uso Atual: Institucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

12-Descrição:

O bem em questão trata-se de imóvel com caracterização estilística eclética com partido retangular e acréscimo posterior. Está Implantado em terreno plano no qual o acesso se faz acima do nível da estrada, ligando-se com esta de forma direta; Apresenta volumetria simples composta por 1 pavimento e torre, possuindo afastamentos nas partes frontal, lateral e fundos. O sistema construtivo apresenta estrutura mista composta por bloco e tijolo. No que se refere à cobertura, compõe-se de 4 águas de telhas coloniais com vedação em cerâmica, cumeeira perpendicular à estrada, beiral simples e coroamento no formato platibanda. Internamente, a planta é dividida em três cômodos: nave, altar-mor e um cômodo aos fundos que encontra-se desativado. Com relação à fachada, possui 5 vãos: dois de janelas metálicas em forma de arco pleno com vedação em vidro e enquadramento em argamassa; 1 de porta de madeira almofadada de duas folhas em forma de arco abatido e sistema de abertura abrir; 2 de óculos, sendo 1 redondo e 1 em forma de arco pleno. Os demais vãos são em número de onze: 2 de portas de madeira de uma folha sistema de abertura abrir; 4 de janelas basculantes em forma de arco abatido com vedação em vidro; 2 de janelas basculantes com vergas retas e vedação em vidro; e 3 de vãos de óculos, sendo um quadrado e dois de arco. Finalmente, o piso constitui-se de cimento e não existe forro algum.

13-Proteção Legal existente: Nenhuma**14-Proteção Legal Proposta:**

Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal ()
Entorno de Bem Tomado () Inventario Para Registro Documental (X)
Inventario para proteção previa () Restrições de Uso e Ocupação ()

15-Estado de Conservação:

Excelente () Bom () Regular (X) Péssimo ()

16-Análise do estado de Conservação: A parte externa do prédio no geral encontra-se bastante desgastada, principalmente a fachada a qual necessita de reboco e caiação. O cômodo posterior igualmente necessita de reboco e pintura interna e externa.

17 - Fatores de degradação: Intempéries, tempo de uso**18-Medidas de conservação:** Limpeza e caiações

19-Intervenções:	Intervenção de Restauro e Conservação: N/R
	Intervenção de adequação: Construção de cômodo aos fundos
	Intervenção Descaracterizante: Aumento das paredes

20-Referências documentais/ bibliográficas / entrevistas:

Maria Ramos da Cruz
Ana Lopes da Cruz
Severo Lopes da Cruz

21-Informações Complementares:

Não

22-Ficha Técnica:

Levantamento: Pedro Alcântara e Danty Guedes Guimarães	Data: Maio/2011
---	------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

Elaboração: Pedro Alcântara V. Lopes	Data: Outubro/2011
1ª Revisão: José Carlos Machado	Data: Novembro/2011
Arquivamento:	Data: Novembro/2011