

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

CÓD.: BI - 111

1.Município: Capelinha

x

2. Distrito – Povoado: Sede/Ponte Nova

3.Designação: Ponte Rio Itamarandiba.

4.Endereço: Estrada de Capelinha a Itamarandiba.

5.Propriedade: Pública.

6. Responsável: Prefeitura Municipal de Capelinha.

7.Situação de Ocupação: Via de Trânsito.

8-Documentação Fotográfica: Fotógrafo: Eduardo José Cordeiro



Fotografia: (x) Digital () Analógica – Negativo nº:

Data: Maio \ 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/Setor de Patrimônio Cultural
Rua das Flores, 803 - Centro - Capelinha - MG



9. Análise de entorno - situação e ambiência:

A edificação localiza-se na estrada que liga Capelinha a Itamarandiba, essa por sua vez liga-se à BR120 quando estiver próximo a Diamantina. Situado em posição onde pode avistar de um lado e outro da comunidade; O ponto referencial desse imóvel é o Comércio de Manoel Alves. Possuem casas ao lado esquerdo apenas. A paisagem desse espaço é escassa em edificações, apresenta muitos lotes e muita arborização em seu entorno. As vias de acesso são além da estrada, a Praça Nossa Senhora Aparecida. Onde localiza a edificação possui dimensão para dois carros baixos e espaço para um automóvel pesado. Não existem restrições ao tráfego de veículos nas mediações. O imóvel está implantado no nível da estrada de terra. As edificações próximas da ponte não estão sujeitos ao adensamento e à substituição. O imóvel possui visão mínima do rio Itamarandiba dos lados direito e esquerdo.

10-Histórico: A comunidade de Ponte Nova é um povoado que está inserida no contexto político e administrativo do município de Capelinha do Estado de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha Localizado a oeste 25 km aproximadamente. Nela destaca-se o imóvel que é utilizado intensamente e todos os dias por viajantes, moradores da região e funcionários das grandes empresas dos municípios adjacentes.

A ponte foi um marco importante no progresso de Capelinha e respectivamente da comunidade que ligou o município aos grandes Centros, deixando de ser destaque a ponte Velha trajeto que em tempos atrás direcionavam as pessoas para as metrópoles, essa troca de trajeto se deu devido o relevo muito acidentado.

Nos anos 80 edificaram-na o governo do Estado de Minas gerais em parceria com o Município de Capelinha, quando Edimar estava à frente da Prefeitura. Esta foi construída por funcionários da prefeitura e orientada por engenheiro não identificado. Daí surge o nome do lugar, Ponte nova, devido a substituição de uma ponte velha de madeira por uma nova de concreto; esta faz divisa entre os municípios de Capelinha e Itamarandiba. Infelizmente nela houve acidentes humanos, devido imprudências de jovens e adultos, pois, ela passa por cima do Rio Itamarandiba e os turistas inventa, esportes radicais, dano errado as estratégias. A ponte tornou-se ponto de encontro também, nela reúnem-se do lado, pessoas (trabalhadores) para pegar carona em direção as respectivas cidades a qual ela liga.

11- Uso Atual: Via de tráfegos.	
12- Descrição: Edificação em estilo moderno e concreto Sua estrutura é autônoma em sistema de pilares de cimento introduzidos no solo do rio. Apresenta uma parede de proteção para os transeuntes do lado esquerdo e direito da ponte. Está implantada em terreno nivelado com a estrada de ambos os lados. Encima da ponte além das paredes, dos dois lados internos possuem passeio, por passam os pedestres, mantendo o centro da ponte para a passagem de transportes. A planta da casa é constituída de três partes: passarela, estrutura (base de concreto) e proteção dos lados. Não possui pintura. A edificação nunca sofreu modificações.	
13- Proteção Legal existente: Nenhuma	
14- Proteção Legal Proposta: Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal () Entorno de Bem Tomado () Inventário Para Registro Documental (x) Inventário para Proteção Prévia (x) Restrições de Uso e Ocupação ()	
15- Estado de Conservação: Excelente () Bom (x) Regular () Péssimo ()	
16- Análise do estado de Conservação: Necessidade de mais manutenção.	
17- Fatores de degradação: Não há	
18- Medidas de conservação: Nenhuma.	
19- Intervenções:	Intervenção de Restauro e Conservação: Nenhum.
	Intervenção de adequação: Nenhum.
	Intervenção Descaracterizante: Não.
20- Referências documentais: Informações com a comunidade. Paróquia Nossa Senhora da Graça e Casa de Cultura de Capelinha.	
21- Informações Complementares:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/Setor de Patrimônio Cultural
Rua das Flores, 803 - Centro – Capelinha – MG

22-Ficha Técnica:	
Levantamento: Eduardo José Cordeiro	Data: Abril / 2007
Elaboração: Eduardo José Cordeiro / Tiago Cristian Santos	Data: Maio / 2007
1ª Revisão: Tiago Cristian Santos	Data: Novembro \ 2007
2ª Revisão: Dante Geraldo Guedes	Data: Dezembro \ 2007
23 – Arquivamento	Data: Dezembro \ 2007