

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

B. I. : 130

1. Município: Capelinha **2. Distrito / Povoado:** Sede / Santa Cruz

3. Designação: Escola Municipal Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

4. Endereço: Comunidade de Santa Cruz

5. Propriedade: Pública

6. Responsável: Secretaria Municipal de Educação

7. Situação de ocupação: Cedita

8. Análise de entorno – situação e ambiência: O bem imóvel localiza-se na comunidade de Santa Cruz, tendo como marco de referência a Igreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro. O imóvel pode ser visto deste bem, de algumas residências vizinhas e de outros pontos distintos da comunidade. Do imóvel em questão, podem-se avistar estes mesmos pontos citados. Com relação à comunidade, nela existe rede elétrica e de telefonia, mas não existe rede de água e esgoto. A água é captada em cisternas e nascentes, enquanto o esgoto é jogado em fossa séptica. A via de acesso à comunidade não é pavimentada e o seu tráfego pode ser considerado quase inexistente. A arborização no local é perene. As construções vizinhas são de estilo colonial e eclético, têm predominância de um pavimento, estão edificadas em terreno plano, com acesso ao nível da rua. Em sua maior parte possuem afastamentos que possibilitam a implantação de um novo volume ou tendem à substituição, devido ao péssimo estado de conservação.

9. Documentação Fotográfica:



Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães Carvalho

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo nº: **Data:** Agosto/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Fachada lateral esquerda da Escola



Parte dos Fundos e seus vãos



Contextualização da Escola com a Igreja no
Conjunto Paisagístico



Interior da Escola: Cadeiras e materiais
escolares. Detalhe do piso de cimento.

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães Carvalho e Vanessa Alves Guimarães

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo n°: Data: Agosto/2009

10. HISTÓRICO: Esta escola foi construída no ano de 1979, visto que havia grande necessidade de receber os jovens e crianças da comunidade que, à época, tinham que percorrer grandes distâncias para estudar. Os moradores da comunidade de Santa Cruz não sabem precisar os nomes de todos os homens que ajudaram a erguer o prédio, sendo que o único nome lembrado foi o de Floriano de Zé Lucinha, como é popularmente conhecido na localidade. Desde que foi construído, o prédio nunca deixou de funcionar como Escola. Mas, sempre que necessário, especialmente aos finais de semana, serve como ponto de encontro dos moradores do local para reuniões de suas diversas entidades.

11. Uso Atual: Residencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

12. Descrição: O imóvel foi construído em estilo moderno, tem partido retangular, está implantado em terreno com aclive e seu acesso se faz acima do nível da rua, ligação esta é feita de forma direta e frontal. Sua volumetria é simples e possui afastamentos frontal e lateral. A cobertura é feita em 2 águas de telhas de amianto, com a cumeeira paralela à rua, beiral simples e coroamento frontal. A edificação possui 5 cômodos divididos em: 1 sala de aula, 1 sala de despensa, 1 cozinha e dois banheiros. A fachada possui dois vãos vazios com enquadramento de argamassa e mais três vãos cheios de janelas de esquadrias metálicas, vedação em vidro, sistema de abertura abrir e basculante. O revestimento da fachada é feito em reboco e pintura látex. Os vãos restantes são de janelas de esquadrias metálicas e vedação em vidro, sistema de abertura abrir, basculante e de óculos seteiros com esquadrias metálicas e vedação em vidro. O piso é de cimento e não existe forro.

13. Proteção Legal Existente: Nenhuma

14. Proteção Legal Proposta:

Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal ()

Entorno do Bem Tombado () Inventário para Registro Documental (X)

Inventário para proteção prévia () Restrições de Uso e Ocupação ()

15. Estado de conservação:

Excelente ()

Bom (X)

Regular ()

Péssimo ()

16. Análise do estado de conservação: Devido aos cuidados constantes, está bem conservado.

17. Fatores de degradação: Intempéries

18. Medidas de conservação: Manutenção adequada e constante

19. Intervenções:

Intervenção de Restauro: Pinturas

Intervenção de Adequação: Nenhuma

Intervenção Descaracterizante: Nenhuma

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

20. Referências documentais / bibliográficas / entrevista:

Orlinda Cordeiro Silva MACHADO, José Carlos – Senhora da Graça da Capelinha. Contagem: Editora Lithera Maciel, 2000.

Neves, Tico – No tempo das gabiobas – Bauru / SP, 2009.

Saint Hilaire, Auguste de. Viagens pela Província do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Trad. Vivaldi Moreira, Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo, USP, 1975;

www.capelinhamg.com.br

www.aranasfm.com

<http://www.cafejequitinhonha.com.br>

www.diariodojequi.com.br/index.php?news=409

www.cultura.mg.gov.br/arquivos/.../relatorio-capelinha.pdf

www.wikipedia.org

www.cafearanas.com.br

www.iepha.mg.gov.br

www.cantaminas.com.br

www.iphan.gov.br

www.fjp.gov.br

<http://www.emater.mg.gov.br>

<http://blogdobanu.blogspot.com>

IBGE

IGAM

Prefeitura Municipal de Capelinha

Câmara Municipal de Capelinha

COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais

21. Informações complementares: não há.

22-Ficha Técnica:

Levantamento: Danty Guedes Guimarães Carvalho e Vanessa Guimarães Oliveira	Data: Agosto/2009
Elaboração: Edson Ramos Rodrigues	Data: Agosto/2009
1ª Revisão: Dante Geraldo Guedes de Carvalho	Data: Setembro/2009
2ª Revisão: José Carlos Machado	Data: Dezembro/2009
Arquivamento: Setor de Patrimônio Cultural	Data: Dezembro/2009