

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

B. I. : 133

1. Município: Capelinha

2. Distrito / Povoado: Sede / Camarinhas

3. Designação: Residência de Antonio Rodrigues Antunes

4. Endereço: Comunidade de Camarinhas

5. Propriedade: Particular

6. Responsável: Antonio Rodrigues Antunes

7. Situação de ocupação: Própria

8. Análise de entorno – situação e ambiência: O bem imóvel localiza-se na comunidade de Camarinhas, no limite com o Município de Angelândia, tem como marco referencial a escola de Camarinhas; pode ser visto de alguns pontos da localidade e dele podem-se avistar diversos pontos de plantações. Com relação à vizinhança da localidade, nela existe rede elétrica e telefônica, inexistente rede de água e de esgoto, sendo a água captada de uma cisterna e o esgoto jogado em fossa séptica. A via de acesso não é pavimentada e o tráfego de veículos pode ser considerado quase inexistente. A arborização do entorno é perene. As construções vizinhas são de estilo colonial e eclético, têm predominância de um pavimento, estão implantadas em terrenos planos com acesso ao nível da rua. Todas possuem afastamentos que possibilitam a implantação de novo volume ou tendem à substituição, devido ao péssimo estado de conservação.

9. Documentação Fotográfica:



Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães Carvalho

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo nº: **Data:** Setembro/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães Carvalho e Vanessa Guimarães Oliveira

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo nº: Data: Setembro/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

10. HISTÓRICO: A atual residência do senhor Antonio Rodrigues foi construída no final do século XX, no ano 2000. O local onde foi edificada evoca uma grande parte da história de sua família, pois ali, há muitos anos, provavelmente no início da segunda metade do século XX, seu avô Francisco Rodrigues Antunes construíra outra casa, tanto para residência de sua família, quanto para secagem de café. No entorno do imóvel há efetivamente um grande terreiro, que segundo o proprietário sempre foi utilizado para esta prática. Em uma época que o proprietário não sabe precisar, seu pai, o senhor José Rodrigues Antunes, herdou o imóvel e se casou. O antigo imóvel teve que ser demolido, em virtude do desgaste provocado pelo tempo e pela falta de manutenção. O senhor Antônio Rodrigues mandou construir o imóvel atual, contratando serviços do pedreiro Alfredo Lima Macedo.

11. Uso Atual: Residencial

12. Descrição: O bem imóvel tem característica moderna, partido retangular com acréscimo posterior, está implantado em terreno plano, com acesso ao nível da rua, ligação esta feita de forma indireta, através de uma varanda frontal. a volumetria é simples e possui afastamentos lateral, aos fundos e à frente. A cobertura é feita em 10 águas de telhas de cerâmica, cumeeira perpendicular à rua, vedação em fibrocimento, beiral de caibro corrido e coroamento frontal. O imóvel possui 10 cômodos distribuídos em: 4 quartos, 1 sala, 1 banheiro, 1 cozinha, 1 despensa, 1 área de serviço e 1 copa. A fachada possui três vãos cheios sendo: 1 vão de porta de uma folha, de esquadria de madeira e vedação em madeira, com sistema de abertura abrir; 2 vãos de janelas de uma folha, com esquadrias de madeira e vedação em madeira, sistema de abertura abrir. A fachada possui vergas retas de madeira, o revestimento é de reboco e pintura látex. Os vãos restantes são de janelas e portas de madeira de uma folha, com esquadrias de madeira e vedação em madeira, sistema de abertura abrir. O piso é de cimento e não existe forro.

13. Proteção Legal Existente: Nenhuma

14. Proteção Legal Proposta:

Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal ()

Entorno do Bem Tombado () Inventário para Registro Documental (X)

Inventário para proteção prévia () Restrições de Uso e Ocupação ()

15. Estado de conservação:

Excelente ()

Bom (X)

Regular ()

Péssimo ()

16. Análise do estado de conservação: Devido ao fato de uma construção recente, está conservada e bem cuidada.

17. Fatores de degradação: Intempéries

18. Medidas de conservação: Manutenção adequada e constante

19. Intervenções:

Intervenção de Restauro: Pinturas.

Intervenção de Adequação: Nenhuma

Intervenção Descaracterizante: Nenhuma

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

20. Referências documentais / bibliográficas / entrevista:

Antonio Rodrigues Antunes MACHADO, José Carlos – Senhora da Graça da Capelinha. Contagem: Editora Lithera Maciel, 2000.

Neves, Tico – No tempo das gabiobas – Bauru / SP, 2009.

Saint Hilaire, Auguste de. Viagens pela Província do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Trad. Vivaldi Moreira, Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo, USP, 1975;

www.capelinhamg.com.br

www.aranasfm.com

<http://www.cafejequitinhonha.com.br>

www.diariodojequi.com.br/index.php?news=409

www.cultura.mg.gov.br/arquivos/.../relatorio-capelinha.pdf

www.wikipedia.org

www.cafearanas.com.br

www.iepha.mg.gov.br

www.cantaminas.com.br

www.iphan.gov.br

www.fjp.gov.br

<http://www.emater.mg.gov.br>

<http://blogdobanu.blogspot.com>

IBGE

IGAM

Prefeitura Municipal de Capelinha

Câmara Municipal de Capelinha

COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais

21. Informações complementares: Diferentemente de outras construções, os anexos deste bem foram erguidos juntos com a casa, sendo inteiramente original.

22-Ficha Técnica:

Levantamento: Danty Guedes Guimarães Carvalho e Vanessa Guimarães Oliveira	Data: Setembro/2009
Elaboração: Edson Ramos Rodrigues	Data: Setembro/2009
1ª Revisão: Dante Geraldo Guedes de Carvalho	Data: Outubro/2009
2ª Revisão: José Carlos Machado	Data: Dezembro/2009
Arquivamento: Setor de Patrimônio Cultural	Data: Dezembro/2009