

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

B. I. : 141

- | | |
|--|---|
| 1. Município: Capelinha | 2. Distrito / Povoado: Sede / São Lourenço |
| 3. Designação: Igreja de Nossa Senhora da Conceição | |
| 4. Endereço: Localidade de Curtume, Comunidade de São Lourenço | |
| 5. Propriedade: Eclesiástica | |
| 6. Responsável: Cônego Ricardo Luiz dos Santos | |
| 7. Situação de ocupação: Própria | |
| 8. Análise de entorno – situação e ambiência: O bem imóvel localiza-se em Curtume, uma localidade da Comunidade de São Lourenço. Por estar num ambiente sem outras edificações, isolado, a única referência é a estrada de acesso, sendo que, a partir do imóvel, pode-se ver a estrada e a extensão da comunidade, podendo o imóvel também ser visto dos pontos descritos. Com relação à comunidade, nela existe rede de eletricidade e telefonia, mas inexistente rede de água e esgoto. A estrada não é pavimentada, uma via de tráfego quase inexistente e em que cabem dois veículos, um ao lado do outro. No entorno do bem existe arborização perene, que se torna um bloqueio visual a outras residências distantes, as quais têm estilo colonial e eclético, com predominância de um pavimento, umas dispostas em terreno em aclive e com acesso acima do nível da rua; outras são dispostas em terreno em declive, com acesso abaixo do nível da rua. Algumas possuem afastamentos que possibilitam a implantação de novo volume ou tendem à substituição, devido ao péssimo estado de conservação. | |

9. Documentação Fotográfica:



Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães Carvalho

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo nº:

Data: Setembro/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Fachada frontal e lateral direita



Vista da fachada frontal e da lateral direita,
pela estrada



Vista dos fundos da Igreja



Vista da fachada lateral esquerda



Vista do Beiral do telhado



A Igreja no panorama da comunidade

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães Carvalho

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo n°:

Data: Setembro/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

10. HISTÓRICO: Esta Igreja foi construída no ano 2000 pelo Senhor Pedro Vieira dos Santos que, tendo feito o desenho arquitetônico da mesma, obteve ajuda de alguns companheiros da comunidade. O terreno, onde a Capela foi erguida, é uma doação do senhor Antonio Bruno dos Santos. A princípio, o projeto original de construção mostrava uma Capela pequena, tanto que ao se formar o alicerce, foi necessário readaptá-lo. Após um ano de trabalho, ela foi inaugurada com uma missa celebrada pelo Cônego José Gabriel de Oliveira. A construção se deu por necessidade de um lugar amplo e confortável em que os católicos da comunidade pudessem se encontrar para as celebrações da missa e do culto, além de reunir as pastorais e grupos que ali se formaram nos últimos anos.

11. Uso Atual: Institucional

12. Descrição: O bem imóvel tem característica eclética, com partido retangular e acréscimo posterior. Está implantado em terreno plano, com acesso ao nível da rua, ligação esta feita de forma direta e frontal. Sua volumetria é simples, de um pavimento, e possui afastamentos frontal e lateral. A estrutura é autônoma, em tijolos. A cobertura é feita em três águas de telhas de cerâmica, cumeeira paralela à rua, vedação em fibrocimento, beiral simples e coroamento frontal. O bem possui quatro cômodos: a nave, duas sacristias e um banheiro. A fachada possui quatro vãos cheios: um vão de óculo de esquadria metálica, vedação em vidro; um vão de porta de duas folhas, esquadrias metálicas, vedação em vidro e sistema de abertura abrir; dois vãos de janelas de esquadrias metálicas, vedação em vidro e sistema de abertura basculante. A fachada possui vergas triangulares com enquadramento em argamassa e revestimento em reboco. Os vãos restantes são de janelas de esquadrias metálicas, vedação em vidro e sistema de abertura basculante; de óculos de esquadrias metálicas e vedação em vidro e de portas de uma folha, esquadrias metálicas, vedação em vidro e sistema de abertura abrir. O piso é de concreto e não há forro.

13. Proteção Legal Existente: Nenhuma

14. Proteção Legal Proposta:

Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal ()

Entorno do Bem Tombado () Inventário para Registro Documental (X)

Inventário para proteção prévia () Restrições de Uso e Ocupação ()

15. Estado de conservação:

Excelente ()

Bom (X)

Regular ()

Péssimo ()

16. Análise do estado de conservação: Construída há poucos anos, ainda passa por processo de finalização; sem o forro, sem o piso e sem a pintura para finalizar definitivamente a obra.

17. Fatores de degradação: Intempéries

18. Medidas de conservação: Manutenção adequada e constante

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

19. Intervenções:

Intervenção de Restauro: Nenhuma

Intervenção de Adequação: Nenhuma

Intervenção Descaracterizante: Nenhuma

20. Referências documentais / bibliográficas / entrevista:

Pedro Vieira dos Santos

Antonio Bruno dos Santos MACHADO, José Carlos – Senhora da Graça da Capelinha. Contagem: Editora Lithera Maciel, 2000.

Neves, Tico – No tempo das gabiobas – Bauru / SP, 2009.

Saint Hilaire, Auguste de. Viagens pela Província do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Trad. Vivaldi Moreira, Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo, USP, 1975;

www.capelinhamg.com.br

www.aranasfm.com

<http://www.cafejequitinhonha.com.br>

www.diariodojequi.com.br/index.php?news=409

www.cultura.mg.gov.br/arquivos/.../relatorio-capelinha.pdf

www.wikipedia.org

www.cafearanas.com.br

www.iepha.mg.gov.br

www.cantaminas.com.br

www.iphan.gov.br

www.fjp.gov.br

<http://www.emater.mg.gov.br>

<http://blogdobanu.blogspot.com>

IBGE

IGAM

Prefeitura Municipal de Capelinha

Câmara Municipal de Capelinha

COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais

21. Informações complementares: não há.

22. Ficha Técnica:

Levantamento: Danty Guedes Guimarães Carvalho e Vanessa Alves Guimarães	Data: Setembro/2009
Elaboração: Edson Ramos Rodrigues	Data: Setembro/2009
1ª Revisão: Dante Geraldo Guedes de Carvalho	Data: Outubro/2009
2ª Revisão: José Carlos Machado	Data: Dezembro/2009
Arquivamento: Setor de Patrimônio Cultural	Data: Dezembro/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG