

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

CÓD.:BI-166

1. Município: Capelinha

2. Distrito – Povoado: Sede / São Caetano da Lorena

3. Designação: Sede da Igreja Assembleia de Deus

4. Endereço: Comunidade São Caetano da Lorena

5. Propriedade: Eclesiástica

6. Responsável: José Monteiro de Carvalho

7. Situação de Ocupação: Própria

8-Documentação Fotográfica:



Vista frontal

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo nº:

Data: Maio/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Fachada e lateral direita



Lateral direita



Fachada e lateral direita



Lateral esquerda



Fundos



Interior

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães

Fotografia: (X) Digital () Analógica –
Negativo n°:

Data: Maio/2011

9. Análise de entorno - situação e ambiência:

A edificação localiza-se à comunidade São Caetano da Lorena, próximo à residência do Srº Antônio Gandra; Pode ser avistada a partir da estrada que liga à comunidade e dos arredores. A comunidade São Caetano da Lorena possui rede elétrica, sendo que entretanto as redes de água, esgoto e telefone encontram-se ausentes; A estrada de acesso não possui pavimentação alguma nem tampouco passeio e, além disso, verifica-se tráfego leve, restringindo-se a pessoas, animais, bicicletas e, de forma não muito constante, veículos automotores; Naturalmente, em se tratando de comunidade rural, verifica-se arborização expressiva por todas as imediações. Analisando a situação das construções adjacentes, verifica-se que apresentam qualificação arquitetônica colonial e algumas contemporâneas, dispostas, relativamente à topografia do terreno no mesmo nível e/ou acima do nível da estrada, sendo que a grande maioria apresenta afastamentos expressivos os quais possibilitam a implantação de novo volume nos locais, algumas podendo inclusive serem substituídas em decorrência da demanda de renovação urbana.

10-HISTÓRICO:

Apesar de não se saber a data exata da construção da edificação, especula-se que tenha em torno de trinta anos. Assim sendo, segundo entrevista realizada com o Srº José Gonzaga Moreira Carvalho, residente na comunidade há mais de trinta anos, o terreno no qual se encontra o imóvel outrora era baldio e pertencia a sua família, até que, por volta de 1980, quando da conversão da família ao Protestantismo, resolveram doar a área para a construção de uma Igreja para melhor abrigar as celebrações dos fiéis, haja vista que até então os cultos eram ministrados em um barraco localizado no quintal da casa do Srº José Gonzaga, atualmente desativado; Tendo conseguido o terreno, a edificação do prédio ficou a encargo do Srº José Monteiro de Carvalho, "Nego", filho de seu José e residente à cidade de Itamarandiba, de modo que contou com o apoio físico e material da comunidade. Desde sua construção até os dias atuais, não passou por nenhuma intervenção significativa, exceto pinturas. Atualmente, está sob responsabilidade do mesmo Pastor José Monteiro de Carvalho, o qual ministra os cultos em datas diversas.

11- Uso Atual: Institucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

12-Descrição:

A edificação possui caracterização estilística contemporânea com partido retangular, implantado em terreno plano no qual o acesso se faz diretamente ao nível da estrada; Possui volumetria simples composta por 1 pavimento e afastamentos consideráveis nas partes frontal, lateral e fundos. O sistema construtivo apresenta estrutura autônoma com vedação em tijolo. Já a cobertura faz-se em três águas: na nave, 2 águas de telhas coloniais de cerâmica com cumeeira paralela à estrada, beiral simples e coroamento em platibanda; no cômodo aos fundos verifica-se 1 água de telha colonial de cerâmica. No que se refere à planta, constitui-se de 3 cômodos, sendo nave, sacristia e banheiro. Analisndo a situação da fachada, verifica-se que possui revestimento em pintura na cor amarela, não apresentando nada que impeça a plena visualização; Ademais, verifica-se três vãos, sendo 1 de porta metálica com vedação em vidro, duas folhas, vergas em arco abatido e sistema de abertura abrir; e 2 de janelas metálicas do tipo basculante com vedação em vidro e vergas retas. Os demais vãos são em número de seis: 2 de janelas metálicas basculantes com vedação em vidro e vergas em arco abatido; 1 de porta metálica de uma folha com vedação em vidro, vergas retas e sistema de abertura abrir; 2 de janelas metálicas basculantes, vedação em vidro e vergas retas; e, por fim, 1 vão de óculo retangular metálico com vedação em vidro. Adentrando pela edificação, verifica-se que o piso constitui-se de cerâmica e que não possui forro algum.

13-Proteção Legal existente: Nenhuma

14-Proteção Legal Proposta:

Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal ()
Entorno de Bem Tomado () Inventario Para Registro Documental (X)
Inventario para proteção previa () Restrições de Uso e Ocupação ()

15-Estado de Conservação:

Excelente () Bom (X) Regular () Péssimo ()

16-Análise do estado de Conservação: Apresenta algumas sujidades no rodapé da lateral esquerda da parte externa; Começam a surgir algumas rachaduras no ponto de encontro da nave com o cômodo dos fundos. À parte isso, encontra-se relativamente bem conservado.

17 - Fatores de degradação: Intempéries

18-Medidas de conservação: Manutenção adequada e constante

19-Intervenções:	Intervenção de Restauro e Conservação: N/R
	Intervenção de adequação: N/R
	Intervenção Descaracterizante: N/R

20-Referências documentais/ bibliográficas / entrevistas:

José Gonzaga Moreira Carvalho

21-Informações Complementares:

Não

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

22-Ficha Técnica:	
Levantamento: Pedro Alcântara e Danty Guedes Guimarães	Data: Maio/2011
Elaboração: Pedro Alcântara V. Lopes	Data: Outubro/2011
1ª Revisão: José Carlos Machado	Data: Novembro/2011
Arquivamento:	Data: Novembro/2011