

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

CÓD.:BI-169

1. Município: Capelinha

2. Distrito – Povoado: Sede / Grota da Gangorra

3. Designação: Escola Municipal Maria do Rosário Pimenta

4. Endereço: Comunidade Grota da Gangorra

5. Propriedade: Pública

6. Responsável: Secretaria Municipal de Educação

7. Situação de Ocupação: Própria

8-Documentação Fotográfica:



Fachada e lateral direita

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo nº:

Data: Maio/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Lateral direita



Lateral esquerda



Fundos



Detalhe/telhado



Pátio



Interior/sala de aula

Fotógrafo: Danty Guedes Guimarães

Fotografia: (X) Digital () Analógica –
Negativo n°:

Data: Maio/2011

9. Análise de entorno - situação e ambiência:

O bem em questão está localizado à comunidade Grota da Gangorra, defronte à Igreja Santa Luzia, ainda em construção. Pode ser avistado a partir de todo o entorno, bem como da estrada de acesso. Com relação à comunidade, verifica-se a existência apenas de rede elétrica, de modo que as demais, água, esgoto e telefonia, inexistem; A estrada de acesso, a qual comporta dois veículos um ao lado do outro, não possui pavimentação nem passeio e, além disso, verifica-se que o tráfego é bastante leve; Naturalmente, por se tratar de área rural, a arborização é bastante expressiva, destacando-se os pés de Eucalipto sobretudo. Ao analisar a situação das construções adjacentes, verifica-se que em sua grande maioria apresentam qualificação arquitetônica colonial com a predominância de 1 pavimento, dispondo-se, relativamente à topografia do terreno, abaixo do nível da rua; Não obstante, praticamente todas apresentam afastamentos expressivos os quais possibilitam a implantação de novo volume nos locais, podendo algumas inclusive serem substituídas em função principalmente do péssimo estado de conservação.

10-HISTÓRICO:

Sabe-se que a atual Escola Municipal Maria do Rosário Pimenta foi inaugurada em 1994, mais precisamente no dia 03 de Setembro, na gestão do prefeito Pedro Vieira da Silva(atual prefeito o qual também esteve à frente do município no período de 1993 a 1996). Entretanto, sabe-se que, durante quatro anos, as aulas foram ministradas na casa do Srº José Rodrigues, “Nenem Rodrigues”, pai da Srª Aparecida de Jesus Rodrigues, servicial da instituição, até que em 1994 o atual prédio foi edificado, tendo como principais construtores os Srºs Adão Alves da Cruz e Arnaldo. Assim sendo, desde sua construção até os dias que se seguem, não passou por nenhuma intervenção brusca, à parte caiações e pinturas das portas. Atualmente, a instituição conta com vinte e nove alunos do 1º ao 5º ano, sendo 10 no turno da manhã e 9 no turno da tarde. Vale ressaltar que o nome da escola trata-se de uma referência à Srª Maria do Rosário Pimenta, avó do conhecido médico capelinhense Dr. Pedro Pimenta, o qual possui uma fazenda nas redondezas.

11- Uso Atual: Institucional

12-Descrição:

A edificação em questão apresenta caracterização estilística colonial com partido retangular, o qual está implantado em terreno plano no qual o acesso se faz indiretamente acima do nível da estrada; Apresenta volumetria simples composta por 1 pavimento e possui afastamentos nas partes lateral, frontal e fundos. O sistema construtivo apresenta estrutura autônoma com vedação em tijolo. No que se refere à cobertura, é feita em quatro águas de telhas coloniais com vedação em cerâmica, cumeeira paralela à estrada, beiral simples e coroamento frontal. Já a planta é composta por seis cômodos, sendo 1 sala de aula, 2 sanitários, 1 cantina, 1 biblioteca e 1 pátio. Com relação à fachada, apresenta revestimento em caiação e não possui nada que bloqueie a visão; Não obstante, apresenta três vãos de janelas metálicas com vergas retas e enquadramento em argamassa. Os demais vãos são em número de dez: 2 de janelas metálicas de duas folhas com vedação em vidro e sistema de abertura abrir; 2 de óculos retangulares basculantes; e 6 de portas de madeira comum de 1 folha sistema de abertura abrir. Por fim, com relação ao piso e forro, constata-se que o primeiro constitui-se de cimento enquanto o segundo inexistente.

13-Proteção Legal existente: Nenhuma

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

14-Proteção Legal Proposta: Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal () Entorno de Bem Tomado () Inventário Para Registro Documental (X) Inventário para proteção previa () Restrições de Uso e Ocupação ()	
15-Estado de Conservação: Excelente () Bom () Regular (X) Péssimo ()	
16-Análise do estado de Conservação: A edificação apresenta problemas no piso, além de desgastes na pintura interna e externa.	
17 - Fatores de degradação: Intempéries, tempo de uso	
18-Medidas de conservação: Limpeza e caiações	
19-Intervenções:	Intervenção de Restauro e Conservação: N/R
	Intervenção de adequação: N/R
	Intervenção Descaracterizante: N/R
20-Referências documentais/ bibliográficas / entrevistas: Aparecida de Jesus Rodrigues José Rodrigues, “Nenem”	
21-Informações Complementares:	

22-Ficha Técnica:	
Levantamento: Pedro Alcântara e Danty Guedes Guimarães	Data: Maio/2011
Elaboração: Pedro Alcântara V. Lopes	Data: Outubro/2011
1ª Revisão: José Carlos Machado	Data: Novembro/2011
Arquivamento:	Data: Novembro/2011