

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

CÓD.: BI 35

1.Município: Capelinha

2. Distrito / Povoado: Sede

3.Designação: Residência abandonada

4.Endereço: Rua Levy Godinho Pimenta, nº 05 – Centro

5.Propriedade: Particular

6.Responsável: Vicente Campos

7.Situação de Ocupação: Abandonada e em ruínas

8.Análise de entorno, situação e ambiência:

A Rua Levy Godinho é uma importante rua da malha urbana de Capelinha, considerada uma das mais antigas da cidade. A paisagem urbana é marcada pela horizontalidade, definida por edificações de um e dois pavimentos e pela presença de construções em estilo eclético e colonial. A rua é quase plana com pequena declividade, calçada de pedra, em bom estado de conservação, com dimensões para dois carros e desprovida de arborização. Possui saneamento básico, iluminação e telefone sendo que o passeio não é contínuo em toda a rua. Na edificação que estamos descrevendo, o passeio é feito em cimento e estende-se pelas construções adjacentes de um lado e outro da rua. Um dos pontos referenciais é o Comercial Ramos. Dela, pode-se avistar a Igreja de São Vicente, o Bairro Buracão e a parte central. As edificações adjacentes estão sujeitas à substituição, devido à pressão por renovação urbana.

9-Documentação Fotográfica:



Fachada da Residência

Fotógrafo: Dante Geraldo Guedes de Carvalho

Fotografia: (X) Digital () Analógica – **Negativo nº:** **Data:** Março/2003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Situação Atual



Fotógrafo: Edson Ramos Rodrigues

Fotografia: (X) Digital () Analógica – **Negativo n°:** **Data:** Julho/2010

10.HISTÓRICO:

A edificação foi construída por volta do ano de 1900, pelo lavrador Sr. Francisco da Rocha Campos e sua esposa a Sra. Conceição Sena, com a finalidade de mudarem da zona rural, para que seus filhos estudassem no Distrito. Tinham ainda a intenção de colocar um pequeno armazém, onde pudessem vender os produtos cultivados na lavoura. Casados por 65 anos tiveram 11 filhos.

Construíram um pequeno comércio ao lado da residência, onde vendiam bananas, rapaduras, cachaça, farinha e tocinho. Quando a residência foi construída, não havia luz elétrica nem água encanada. Com o falecimento dos donos há mais de 40 anos, a residência ficou como herança para os filhos. O Sr. Jurandir Campos, um dos filhos, ficou como responsável pela casa, por muitos anos, dando continuidade ao pequeno armazém da família. A edificação encontra-se abandonada há mais de uma década, em posse da filha mais velha, Sra. Nilza Maria Campos de Andrade, casada com o Sr. Humberto Fernandes de Andrade. Aposentados, residem em São Paulo. A residência estava em péssimo estado de conservação, por isso foi abandonada em outubro de 2005. Demoliram com a intenção de vender o lote, pois não pensam em voltar a morar em Capelinha.

11.Uso Atual: Demolida

12.Descrição:

A edificação era de estilo colonial, com estrutura autoportante de madeira, possuía partido retangular, composta por um pavimento. Estava implantada em terreno plano, acima do nível da rua, com a qual fazia ligação direta através de escadas frontais. Foi edificada com vedação em adobe e pau-a-pique, com revestimento em reboco. A cobertura era de quatro águas de telhas de barro do tipo capa e bica. Tinha forro de esteira e seu piso era de terra batida. Os vãos de janelas e portas apresentavam enquadramento de madeira. A fachada não apresentava ornamentação, apenas alguma diferenciação de cores no barrado. São cinco os vãos de portas e três os vãos de janelas, todos de duas folhas. Possuía escadas de pedra e cimento.

13.Proteção Legal Existente:

Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal ()
Entorno do Bem Tombado () Inventário para Registro Documental (X)
Inventário para proteção prévia () Restrições de Uso e Ocupação ()

14.Estado de Conservação:

Excelente () Bom () Regular () Péssimo ()

15.Análise do estado de Conservação: A edificação

16.Fatores de degradação: Ação de intempéries e cupins

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

17.Medidas de conservação: Nenhuma	
18.Intervenções:	Intervenção de Restauro e Conservação: Nenhum
	Intervenção de adequação: Nenhum
	Intervenção Descaracterizante: A residência foi demolida.
19.Referências documentais/ bibliográficas / entrevistas: - Arquivo da Prefeitura Municipal de Capelinha - Arquivo da Câmara Municipal de Capelinha - Casa da Cultura de Capelinha - Cartórios - Escolas - Biblioteca Municipal - Arquivo da COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Arquivo da CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais Saint Hilaire, Auguste de. Viagens pela Província do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Trad. Vivaldi Moreira, Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo, USP, 1975; Machado, José Carlos. Senhora da Graça da Capelinha – Lithera Maciel Editora Gráfica Ltda - 1ª Edição Vol. 1. Outubro/2000 Entrevista com a Sra. Nilza Maria Campos de Andrade (proprietária) www.diariodojequi.com.br www.cultura.mg.gov.br www.wikipedia.org www.iepha.mg.gov.br www.cantaminas.com.br www.iphan.gov.br www.fjp.gov.br http://www.emater.mg.gov.br http://blogdobanu.blogspot.com www.ibge.gov.br www.turmalina.mg.gov.br www.cidadefmturmalina.com www.onhas.com.br	
20.Informações Complementares: Os antigos moradores eram Sr. Francisco da Rocha Campos e Maria da Conceição Campos A família vivia do comercio e do transporte de alimentos para outras cidades.	

21.Ficha Técnica:	
Levantamento: Dante Geraldo Guedes de Carvalho	Data: Março/2003
Elaboração: Elizângela Gomes Alcântara	Data: Março/2003
1ª Revisão: José Carlos Machado	Data: Junho/2005
2ª Revisão: José Carlos Machado	Data: Março/2006
Atualização: Edson Ramos Rodrigues	Data: Julho/2010
Arquivamento: Setor de Patrimônio Cultural	Data: Dezembro/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG