

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/Setor de Patrimônio Cultural
Rua das Flores, 803 - Centro - Capelinha - MG

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

CÓD.: BI- 56

1.Município: Capelinha

2.Distrito/ Povoado: Sede

3.Designação: Residência e comércio

4.Endereço: Rua Dr. Juscelino Barbosa, 28 - Centro

5.Propriedade: Sr. Nuno Barbosa

6.Responsável: Sr. Nuno Barbosa

7.Situação de Ocupação: abandonada

8-Documentação Fotográfica: Fotógrafo: Dante Geraldo Guedes de Carvalho

Fotografia Digital

Data: 23/03/2003



9.Análise de entorno-situação e ambiência:

Residência implantada A Rua Dr. Juscelino Barbosa, considerada uma das mais movimentadas desde o século XIX, pois facilitava o acesso à área central da cidade. A paisagem urbana é marcada por edificações de um e dois pavimentos, de estilo eclético e colonial. A rua é calçada de pedra e se encontra em bom estado de conservação, com dimensões para dois carros, desprovida de arborização, possui saneamento básico, iluminação e telefone. O passeio é de alvenaria. Algumas casas estão no nível da rua, outras acima dele.

A edificação pode ser avistada apenas ao longo da rua; e dela não se pode avistar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/Setor de Patrimônio Cultural
Rua das Flores, 803 - Centro – Capelinha - MG

muito, apenas a extensão da rua e o pátio da Igreja Matriz. Dos fundos da casa se avista uma pequena parte da área central da cidade e Bairro Piedade.

As edificações adjacentes estão sujeitas à substituição devido à pressão do comércio e novas residências por renovação urbana.

10-HISTÓRICO:

A residência foi construída em 1900, com a finalidade de residência e comércio, a pedido do Sr. Ernesto Barbosa, um dos primeiros comerciantes de Capelinha e que possuía na época uma loja de tecidos. A época mais marcante de seu comércio foi quando pousou em Capelinha o primeiro avião, em 1937. O imóvel ficou como herança para seu filho, Sr. Nuno Barbosa, que nela residiu por muito tempo com sua esposa Sra. Gema. Nuno Barbosa foi o primeiro Fiscal de Vendas do Vale do Jequitinhonha. A residência foi cedida por muito tempo a alguns parentes como: Jucondina Barbosa, Alric Barbosa e Maria Barbosa. A parte comercial da residência era utilizada para a venda dos tecidos. A residência, há mais de 10 anos, encontra-se abandonada e em péssimo estado de conservação. O imóvel sempre foi do Sr. Nuno, desde que recebeu de seu pai. Possui um grande valor sentimental para a família devido às amizades que lá foram conquistadas. Evoca ainda uma época de grande movimentação, pois o Sr. Ernesto era muito conhecido na região e vários amigos vinham passar final de semana na residência, onde grandes festas eram realizadas.

11-Uso Atual: residência

12-Descrição:

O sistema Construtivo mostra estrutura de preenchimento e adobe revestido de reboco e pintura. A cobertura faz-se em quatro águas, com telhas de cerâmica de tipo capa e bica. Sua estrutura é simples e de um pavimento. A fachada possui três vãos de portas de madeira, de duas folhas, e um vão de porta de duas folhas. O acesso aos cômodos dá-se pela porta principal de acesso, através de um corredor. O piso é de cimento em todos os cômodos, que são forrados de madeira, alguns cômodos dos quais forrados de esteira. O quintal é pequeno e extrema com outro quintal em outra rua.

13-Proteção Legal existente: nenhuma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/Setor de Patrimônio Cultural
Rua das Flores, 803 - Centro – Capelinha - MG

14-Proteção Legal Proposta:	
Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal ()	
Entorno de Bem Tomado () Inventário Para Registro Documental (x)	
Inventário para proteção prévia (x) Restrições de Uso e Ocupação ()	
15-Estado de Conservação:	
Excelente () Bom () Regular () Péssimo (x)	
16-Análise do estado de Conservação: A residência necessita de reparos em paredes, forro e piso.	
17 - Fatores de degradação: Ação de intempéries, cupins.	
18-Medidas de conservação: pequenos reparos	
19-Intervenções:	Intervenção de Restauro e Conservação: nenhuma
	Intervenção de adequação: nenhuma
	Intervenção Descaracterizante:: nenhuma
20-Referências documentais/ bibliográficas / entrevistas: Sr. Nuno Barbosa, Sra. Gilda Barbosa. Arquivo da Casa da Cultura de Capelinha. Departamento Municipal de Cadastramento e Arrecadação (Prefeitura Municipal de Capelinha).	
21-Informações Complementares: S/R	
22-Ficha Técnica:	
Levantamento: Dante Geraldo Guedes de Carvalho	Data: out/2002
Elaboração: Neuma Rodrigues Guedes/ Dante G. de Carvalho	Data: jan/2003
1ª Revisão: Ângela Gomes Freire e Neuma R. Guedes	Data: 08.04.2004
2ª Revisão: José Carlos Machado	Data: 15/02/2006
3ª Revisão : Eduardo José Cordeiro	Data: março/2007
23 – Arquivamento	Data: 30/03/2007