

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

CÓD.: BI - 112

1.Município: Capelinha

X

2. Distrito – Povoado: Sede \ Vila Nova Resplendor.

3.Designação: Creche Comunitária Palmeirinha.

4.Endereço: Rua Alagoas – S/N

5.Propriedade: Pública

6.Responsável: Olenice Mendes da Silva.

7.Situação de Ocupação: Própria.

8- Documentação Fotográfica: Fotógrafo: Eduardo José Cordeiro




Filme nº:

Negativo nº: digital

Data: 20-04-2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/Setor de Patrimônio Cultural
Rua das Flores, 803 - Centro - Capelinha - MG



9. Análise de entorno-situação e ambiência:

A edificação localiza-se numa região afastada do centro do distrito, no endereço: Rua Alagoas. Situado em posição de pouquíssima evidência com relação a todo o distrito. A paisagem desse espaço é marcada por simples edificações do seu lado esquerdo e lotes do lado direito. As vias de acesso são: a rua onde está o prédio, com dimensão para dois carros e a rua Pernambuco. Não existem restrições ao tráfego de veículos nas mediações. O imóvel não está implantado em alinhamento de calçada, mas possui afastamento lateral direito enorme também afastamento frontal. A pavimentação é de terra. No entorno, verifica-se a presença de muitas árvores. O ponto referencial desse imóvel é a residência de D. Olenice Mendes da Silva. As edificações do entorno não estão sujeitos ao adensamento e à substituição. Possui iluminação e presença de um poste do lado direito de quem avista o imóvel de frente. Possui passeio de cimento. Não possui rede de esgoto e sim fossa como recurso.

10-HISTÓRICO:

No ano 2000, no governo de Gelson Cordeiro de Oliveira, foi criada a creche para atender a população de Vila Resplendor, parte referente ao município de Capelinha. O terreno foi doado pelo Senhor Walter Palmeira; nesta creche são aceitas crianças dos pais que iam ou ainda trabalham em área de café. Instituição que atende de 35 a 40 crianças. O prédio recebe o nome em homenagem ao cafeicultor Sr.Walter, pois, ele foi o doador das terras para a obra; era reverenciado por todos, porque gozava de ótima reputação, era bem visto na comunidade e tornou-se um ícone na economia e desenvolvimento da região, era conhecido por todos do lugar e de regiões vizinhas, assim como na população capelinhense e outros municípios exercendo sua influência na comunidade e cidades por muitos anos. A instituição também atende aos domingos ao programa de alfabetização de adultos - Cidadão Nota 10, e utiliza do espaço para posto de saúde. Este edifício foi edificado por funcionários da Prefeitura Municipal de capelinha em um contexto histórico onde o café estava em alta no mercado e na região era o produto que circulava a economia em grande escala, mantendo a vida de muitas famílias e levando muitos fazendeiros da região cultivar tal produto para importação e exportação. Esta creche serviu para acolher as crianças filhos dos homens e mulheres que iam para a plantação e colheita do café na região,inclusive na fazenda do Sr.Walter Palmeira.

11-Uso Atual: Institucional	
12-Descrição: Edificação em estilo moderno, com volumetria desenvolvida em u. Implanta-se em terreno plano, com acesso no nível acima da rua. A edificação apresenta volumetria composta de dois pavimentos. Sua estrutura é autônoma, em sistema de pilares e vigas de concreto, com vedação de alvenaria de blocos. A cobertura é de oito águas, com telhas colonial, com beirais simples. A planta da escola é definida em cômodos nele alinhados e divididos tendo o pátio interno como ponto de repartição. Possui um área, cantina, três banheiros, duas salas. A creche é cercada de muro por todos os lados e portão de ferro na frente. Numa composição simétrica, os vãos de janelas são do tipo que se abre, confeccionadas em metal e vedação de vidro. E os vãos das portas, em verga de nível, são de madeira.	
13-Proteção Legal existente: Nenhuma	
14-Proteção Legal Proposta: Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal () Entorno de Bem Tomado () Inventário Para Registro Documental (x) Inventário para Proteção Prévia (x) Restrições de Uso e Ocupação ()	
15-Estado de Conservação: Excelente (X) Bom () Regular () Péssimo ()	
16-Análise do estado de Conservação: Evidência de manutenção constante	
17- Fatores de degradação: Ação de Intempérie	
18-Medidas de conservação: Manutenção adequada.	
19-Intervenções:	Intervenção de Restauro e Conservação: Nenhuma.
	Intervenção de adequação: Nenhuma
	Intervenção Descaracterizante: Nenhuma

20-Referências documentais: Fonte Oral: Olenice Mendes da Silva, Arquivos da Paróquia de Nossa Senhora da Graça de Capelinha e Casa da Cultura de Capelinha	
21-Informações Complementares: Nenhuma.	

22-Ficha Técnica:	
Levantamento: Eduardo José Cordeiro	Data: Abril/2007
Elaboração: Eduardo José Cordeiro / Tiago Crístian Santos	Data: Julho/2007
1ª Revisão: Tiago Crístian Santos	Data: Novembro \ 2007
2ª Revisão: Dante Geraldo Guedes	Data: Dezembro \ 2007
Arquivamento	Data: Dezembro \ 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/Setor de Patrimônio Cultural
Rua das Flores, 803 - Centro – Capelinha – MG