

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS

CÓD.: BI - 102

1.Município: Capelinha

X

2. Distrito – Povoado: Sede/Vila Nossa Senhora de Fátima (Vendinhas)

3.Designação: Escola Estadual Bento Rocha de Jesus.

4.Endereço: Avenida São Sebastião - S/N.

5.Propriedade: Pública

6.Responsável: Rita Soier

7.Situação de Ocupação: Própria

Documentação Fotográfica: Fotógrafo: Eduardo José Cordeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/Setor de Patrimônio Cultural
Rua das Flores, 803 - Centro – Capelinha - MG



9. Análise de entorno - situação e ambiência:

A Escola localiza-se na Avenida São Sebastião, sem S/N, numa região distante 3 a 4 metros do centro da comunidade. Situado em posição de pouca evidência. A paisagem desse espaço é marcada por simples edificações sem variação do seu lado esquerdo, não existe edificações na frente, nem do lado direito. As vias de acesso são: a rua onde está o prédio, com dimensão para até três carros. Não existem restrições ao tráfego de veículos nas mediações. O imóvel está implantado no alinhamento da calçada de cimento acima do nível da rua, com afastamento lateral esquerdo enorme e afastamento mínimo lateral direito, também afastamento frontal. A pavimentação é de terra. No entorno, verifica-se a presença de arborização e mata rasteira. O ponto referencial desse imóvel é a estrada/Br120. Como vizinhos tem-se, 2 lotes vagos do lado direito de quem avista o prédio de frente e o outro um cemitério a 1m ou 2 aproximadamente. As edificações do entorno não estão sujeitos ao adensamento e à substituição.

10-HISTÓRICO:

Em 16/12/ 2002, foi criado o Grupo Escolar Bento Rocha de Jesus para atender a população rural da comunidade de Vila Nossa Senhora de Fátima (Vendinhas). Instituição que atende alunos do ensino fundamental (5º a 8º) séries. O Bento Rocha de Jesus, Patrono da única Escola Pública Estadual da Vila, era reverenciado por todos, e era temido e ninguém o acatavam, porque gozava de ótima reputação, era bem visto na comunidade e tornou-se um ícone da fé popular, era conhecido por todos do lugar e de regiões vizinhas, assim como na população capelinhense e outros municípios pelos suas orações e benzeções; exercendo sua influência na comunidade e cidades por muitos anos. O grupo escolar teve como primeira diretora o Professora Rita Soier, residente na cidade de Capelinha, e pertencente a uma família de destaque na história capelinhense. As primeiras professoras da instituição são todas designadas do município de Capelinha, que fazem o trajeto de ida e volta todos os dias da comunidade até a cidade; da mesma forma as serventes e demais funcionários. Desde a sua fundação, a Escola Estadual “Bento Rocha de Jesus” teve apenas uma diretora.

11- Uso Atual: Institucional

12-Descrição:

Edificação em estilo moderno, com volumetria desenvolvida em H. Implanta-se em terreno plano, com acesso no nível acima da rua. A edificado apresenta volumetria composta de dois pavimentos. Sua estrutura é autônoma, em sistema de pilares e vigas de concreto, com vedação de alvenaria de tijolos. A cobertura é de duas águas em cada repartição, com telhas colonial, com beirais simples. A planta da escola é definida 9 cômodos nele alinhados e divididos tendo o pátio interno como ponto de repartição. A escola é cercada de arame e portão de ferro. Numa composição simétrica, os vãos de janelas são do tipo basculante. E os vãos das portas, em verga de nível, são de madeira; as janelas de metal com vedação de vidro. Possui rede elétrica, com presença de um poste do lado direito e um padrão; não possui rede de esgoto, usa-se o método de fossas.

13-Proteção Legal existente: Nenhuma	
14-Proteção Legal Proposta:	
Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal ()	
Entorno de Bem Tomado () Inventário Para Registro Documental (x)	
Inventário para Proteção Prévia (x) Restrições de Uso e Ocupação ()	
15-Estado de Conservação:	
Excelente (X) Bom () Regular () Péssimo ()	
16-Análise do estado de Conservação: Evidência de manutenção constante	
17- Fatores de degradação: Não há	
18-Medidas de conservação: Manutenção adequada.	
19-Intervenções:	Intervenção de Restauro e Conservação: Repinturas
	Intervenção de adequação: Nenhuma
	Intervenção Descaracterizante: Nenhuma

20-Referências documentais: Acervo da Escola, Informações dos profissionais e Trabalho de alunos da Escola no Resgate da história.
21-Informações Complementares: A escola é do Estado, porém o prédio foi doação da Prefeitura municipal de Capelinha. Paróquia Nossa Senhora da Graça e Casa da Cultura de Capelinha.

22-Ficha Técnica:	
Levantamento: Eduardo José Cordeiro.	Data: Abril/2007
Elaboração: Eduardo José Cordeiro / Tiago Crístian Santos.	Data: Julho./2007
1ª Revisão: Tiago Crístian Santos.	Data: Novembro \ 2007
2ª Revisão: Dante Geraldo Guedes	Data: Dezembro \ 2007
23- Arquivamento	Data: Dezembro \ 2007