

**ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS**

**CÓD.: BI - 101**

**1.Município:** Capelinha

**x**

**2. Distrito – Povoado:** Sede/Vila Nossa Senhora de Fátima (Vendinhas)

**3.Designação:** Escola Municipal João Nunes dos Santos.

**4.Endereço:** Avenida São Sebastião – S/N.

**5.Propriedade:** Pública

**6.Coordenadora:** Helene de Cássia De Almeida Ferreira.

**Responsável:** Maria do Amparo Esteves da Silva.

**7.Situação de Ocupação:** Própria

**8- Documentação Fotográfica: Fotógrafo:** Eduardo José Cordeiro



**Filme nº:**

**Negativo nº: digital**

**Data:**Abril/2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/Setor de Patrimônio Cultural  
Rua das Flores, 803 - Centro - Capelinha - MG



### **9. Análise de entorno - situação e ambiência:**

A Escola localiza-se na Avenida São Sebastião, sem S/N, no centro da comunidade. Situado em posição de evidência. O ponto referencial desse imóvel a igreja e a estrada/Br120 que passa no meio da comunidade dividindo-a ao meio. Pode ser avistado do lado direito, esquerdo e frente e do outro lado da pista. A paisagem desse espaço é marcada por simples edificações com variações nas edificações adjacentes. As vias de acesso são: a rua onde localiza o prédio, com dimensão para até três carros. Não existem restrições ao tráfego de veículos nas mediações. O imóvel está implantado no nível da rua de terra sem passeio, com pequeno afastamento lateral esquerdo e lateral direito, também afastamento frontal por detrás dos muros que o cercam. No entorno, a presença de arborização é mínima. Não possui lotes vagos nos lados. As edificações do entorno estão sujeitos ao adensamento e à substituição, por apresentar-se em condições precárias e devido a expansão do centro comercial e residencial

### **10-HISTÓRICO:**

Por volta dos anos 1980 aproximadamente, foi criado o Grupo Escolar João Nunes dos Santos para atender a população rural da comunidade de Vila Nossa Senhora de Fátima (Vendinhas). Instituição que atende alunos do ensino básico (Pré) e alunos de 1º a 4º séries. A instituição comporta 98 alunos. O João Nunes dos Santos, homenageado pela escola pública municipal da Vila, era reverenciado por todos; é denominado por fundador da comunidade e proprietário de grande extensão de terras no lugar no início da constituição do lugar. O grupo escolar teve como diretora (secretaria da educação do município) Helene de Cássia de Almeida Ferreira e coadjutora Maria do Amparo Esteves e atualmente no ano de 2009 a Sr.Sandra Maria Sampaio. A primeira professora foi a Senhora Maria Rafael, hoje a escola conta com 06 professores: Antônio Abrantes Alves; Elma Aparecida Antunes; Simone Dias batista; Darci Carneiro; Marisa Aparecida e Antonieta. Conta ainda com 03 serviçais: lina Ferreira de Andrade; Joana Gomes Soares e Vani Pereira da cruz. Esta edificação foi construída por funcionários da Prefeitura do Município de Capelinha.

### **11-Uso Atual:** Institucional

**12-Descrição:**

Edificação em estilo moderno, com volumetria desenvolvida em u. Está Implantado em terreno plano, com acesso no nível da rua. A edificação apresenta volumetria composta de dois pavimentos. Sua estrutura é autônoma, em sistema de pilares e vigas de concreto, com vedação de alvenaria de tijolos. A cobertura é de duas águas, com telhas de amianto, com beirais simples. Possui piso de cimento avermelhado. A planta da escola é definida 08 cômodos nele alinhados de divididos tendo uma área interna como ponto de repartição. A escola é cercada de muro mediano e portão de metal. Numa composição simétrica, os vãos de janelas são do tipo basculante com vedação de vidro. E os vãos das portas, em verga de nível, são de madeira. O prédio possui rede elétrica, com um poste de iluminação do lado direito de quem avista o bem de frente, não tem esgoto, o recurso utilizado são as fossas. A escola sofreu acréscimo quando da construção de mais uma sala.

**13-Proteção Legal existente:** Nenhuma**14-Proteção Legal Proposta:**

Tombamento Federal ( )      Tombamento Estadual ( )      Tombamento Municipal ( )  
Entorno de Bem Tomado ( )      Inventário Para Registro Documental (x)  
Inventário para Proteção Prévia (x)      Restrições de Uso e Ocupação ( )

**15-Estado de Conservação:**

Excelente ( )      Bom ( )      Regular ( x )      Péssimo ( )

**16-Análise do estado de Conservação:** Necessidade de mais manutenção.**17- Fatores de degradação:** Não há**18-Medidas de conservação:** Nenhuma.

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>19-Intervenções:</b> | <b>Intervenção de Restauro e Conservação:</b> Nenhuma. |
|                         | <b>Intervenção de adequação:</b> Construção de 1 Sala. |
|                         | <b>Intervenção Descaracterizante:</b> Sim.             |

**20-Referências documentais:** Informações na Secretaria de Educação e dos profissionais ( professores e serviços) . Paróquia Nossa Senhora da Graça e Casa de Cultura de Capelinha.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/Setor de Patrimônio Cultural  
Rua das Flores, 803 - Centro – Capelinha - MG

|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>21-Ficha Técnica:</b>                                          |                              |
| <b>Levantamento:</b> Eduardo José Cordeiro.                       | <b>Data:</b> Abril/2007      |
| <b>Elaboração:</b> Eduardo José Cordeiro / Tiago Crístian Santos. | <b>Data:</b> Julho./2007     |
| <b>1ª Revisão:</b> Tiago Crístian Santos.                         | <b>Data:</b> Novembro \ 2007 |
| <b>2ª Revisão:</b> Dante Geraldo Guedes                           | <b>Data:</b> Dezembro \ 2007 |
| <b>23 – Arquivamento</b>                                          | <b>Data:</b> Dezembro \ 2007 |