

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

CÓD.:PA-01

1. Município: Capelinha

2. Distrito – Povoado: Sede

3. Designação: Muro de Taipa do terreno da Antiga Residência do Sr. José da Romana

4. Localização: Rua Santa Cecília, nº 172

5. Carta Topográfica: Não há

6. Acesso: Pela Rua Governador Valadares, Rua Tamboril e Rua Belo Horizonte

7. Propriedade / direito de propriedade: Particular

8-Responsável: Dona Rita Alves Roque

9. Documentação Fotográfica:



Muro de Taipa

Fotógrafo: Poliana Caldeira

Fotografia: () Digital () Analógica – Negativo nº:

Data: Março/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG



Mato ao redor



Parte quebrada



Muro fragmentado em alguns trechos



Detalhe das rachaduras



Pés de Bananeiras tampando o muro



Vista de cima

Fotografia: (X) Digital () Analógica – Negativo nº:

Data: Março/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Setor de Patrimônio Cultural
Rua Doutor Hermelindo, 382 – Centro – Capelinha/MG

Acervo – Arquivo de Origem:

10. Informações Básicas do Sítio: Trata-se de Muro de taipa o qual se estende por todo o fundo da residência: Possui 39 metros de comprimento, 1,70 metros de altura máxima e 10 cm de espessura. Seu estado de conservação é péssimo.

11. Acervo e/ou fiel depositário: N/R

12. Descrição:

Este muro é construído de matérias primas rudimentares, terra e cascalho, técnica essa denominada taipa, onde o material usado é sobreposto. Muros de terra, estrutura de edificação / estrutura urbanística, céu aberto, superfície. Erguido para separar dois lotes de um mesmo proprietário, hoje pelo lado direito está a casa de dona Rita Alves; já à esquerda, encontra-se um lote vazio, já que a casa que ali existia foi derrubada há alguns anos. Supõe-se que o muro tenha sido construído pelo Sr. José da Romana juntamente com a casa onde hoje mora dona Rita Alves há cerca de 55 anos. O muro tem 39 metros de comprimento, 1,70 metros de altura máxima e 10 cm de espessura. Seu estado de conservação é ruim.

13. Proteção Legal: Nenhuma

14. Grau de Integridade: Péssima

15. Análise de Grau de Integridade: O Sítio apresenta-se bastante desgastado, estando fragmentado em vários trechos.

16. Intervenções arqueológicas / atividades desenvolvidas: Nenhuma

17. Medidas de Conservação: Nenhuma

18. Referências Bibliográficas:

Entrevistas com: Dona Rita Alves Roque, Laura Ferreira de Souza

19. Informações Complementares: Não há

20. Subcategoria (s): Artefato Arqueológico Histórico

21-Ficha Técnica:

Levantamento: Poliana das Dores Soares Caldeira	Data: Março/2014
Elaboração: Poliana das Dores Soares Caldeira	Data: Abril/2014
1ª Revisão:	Data:
2ª Revisão:	Data:
Arquivamento:	Data: