

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS	CÓD.: BI 105
---	---------------------

1-Município: Capelinha	x
2- Povoado: Sede \ Ponte Nova Itamarandiba	

3.Designação: Escola Municipal João Fernandes Carvalho.	
4.Endereço: Rua Nossa Senhora Aparecida – S/N.	
5.Propriedade: Pública	
6.. Responsável: Maria do Aparecida de Souza Rocha	
7.Situação de Ocupação: Própria	
8-Documentação Fotográfica: Fotógrafo: Robson Mafran	
	
Fotografia: (x) Digital () Analógica – Negativo nº:	Data: Abril \ 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/Setor de Patrimônio Cultural
Rua das Flores, 803 - Centro - Capelinha - MG



9. Análise de entorno - situação e ambiência:

A Escola localiza-se na Rua Nossa Senhora Aparecida, sem S/N, no alto de um morro próximo ao centro da comunidade. Situado em posição de pouca evidência. O ponto referencial desse imóvel é a igreja e a estrada que liga Capelinha a Itamarandiba que passa no meio da comunidade dividindo-a ao meio. Pode ser avistado do lado direito, e frente e lado esquerdo possuem apenas duas casas e logo após capim e árvores. A paisagem desse espaço é marcada por simples edificações com variações nas edificações adjacentes. A via de acesso é única: a rua onde localiza o prédio possui dimensão para um carro. Não existem restrições ao tráfego de veículos nas mediações. O imóvel está implantado acima do nível da rua de terra sem passeio, com pequeno afastamento lateral esquerdo e lateral direito, também afastamento frontal por detrás das cercas. No entorno, a presença de arborização é significativa. Não possui lotes vagos nos lados. As edificações do entorno estão sujeitos ao adensamento e à substituição, por apresentar-se em condições precárias.

10-HISTÓRICO:

Por volta dos anos 1984/85, aproximadamente 23 anos, foi criado o Grupo Escolar Municipal João Fernandes Carvalho para atender a população rural da comunidade de Vila Nossa Senhora de Fátima (Vendinhas). Instituição que atende alunos do ensino básico (Pré) e alunos de 1º a 4º séries. A instituição comporta 60 alunos. O João Fernandes de Carvalho, homenageado pela escola pública da Vila, era reverenciado por todos; é denominado por fundador da comunidade e proprietário de grande extensão de terras no lugar no início da constituição do lugar. O grupo escolar tem como diretora (secretaria da educação do município) Helene de Cássia de Almeida Ferreira. A primeira professora já não existe informações sobre o mesmo. Conta ainda com 02 serviçais: Maria Aparecida de Souza Rocha e Marize de Fátima Soares Araújo. As professoras são do Município de Capelinha que fazem esse percurso da cidade à comunidade de Segunda a sexta-feira. Dentre as professoras um de destaque nos dias atuais é Senhora Vanete Camargos.

11- Uso Atual: Institucional

12-Descrição: Edificação em estilo moderno e simples, com volumetria desenvolvida em u. Está Implantado em terreno plano, com acesso acima do nível da rua. A edificação apresenta volumetria composta de dois pavimentos. Sua estrutura é autônoma, em sistema de pilares e vigas de concreto, com vedação de alvenaria de tijolos. A cobertura é de quatro águas, com telhas de barro, com beirais simples. Possui piso de cimento. A planta da escola é definida 06 cômodos nele alinhados e divididos (2 salas,1 cantina, 2 banheiro e 1 dispensa.Possui uma área interna como ponto de repartição. A escola é cercada madeiro e arame com portão de metal. Numa composição simétrica, os vãos de janelas são do tipo basculante com vedação de vidro. E os vãos das portas, em verga de nível, são de madeira. O prédio possui rede elétrica, com um poste de iluminação do lado direito de quem avista o bem de frente, não tem esgoto, o recurso utilizado são as fossas. A escola nunca sofreu acréscimo quando da construção.	
13-Proteção Legal existente: Nenhuma	
14-Proteção Legal Proposta: Tombamento Federal () Tombamento Estadual () Tombamento Municipal () Entorno de Bem Tomado () Inventario Para Registro Documental (x) Inventario para proteção previa (x) Restrições de Uso e Ocupação ()	
15-Estado de Conservação: Excelente () Bom (x) Regular () Péssimo ()	
16-Análise do estado de Conservação: Necessidade de mais manutenção.	
17 - Fatores de degradação: Ação de Intempéries	
18-Medidas de conservação: Manutenção Adequada	
19-Intervenções:	Intervenção de Restauro e Conservação: Nenhuma.
	Intervenção de adequação: Nenhuma.
	Intervenção Descaracterizante: não.
20-Referências documentais/ bibliográficas / entrevistas.: Paróquia Nossa Senhora da Graça de Capelinha e Casa da Cultura de Capelinha.	
21-Informações Complementares:	

22-Ficha Técnica:	
Levantamento: Eduardo José Cordeiro	Data: Abril / 2007
Elaboração: Eduardo José Cordeiro / Tiago Cristian Santos	Data: Maio / 2007
1ª Revisão: Tiago Cristian Santos	Data: Novembro \ 2007
2ª Revisão: Dante Geraldo Guedes	Data: Dezembro \ 2007
23 – Arquivamento	Data: Dezembro \ 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/Setor de Patrimônio Cultural
Rua das Flores, 803 - Centro – Capelinha – MG